



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0297

Fecha Orden 27/03/2026



27/03/2026
OSV-0297
RV1415-0119

RV1415-0119 - 24/02/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 31 DE MARZO DE 2026, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM357A2

Cilindros 4

Linea CAMIONETA S10 MAX "C"

Modelo 2025

Litraje 2.4

Kilometraje 25137

Serie LSFAM3AB2SA071264

Diseño Motor GASOLINA

Descripción CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 2.4L 4X2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$464.00
0015	ACEITE HIDRAULICO DE 946 ML	GP1	PIEZA	2	\$200.00	\$400.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$14,546.40
0078	BOMBA DE DIRECCION DE HIDRAULICA	RODATECH	PIEZA	1	\$7,500.00	\$7,500.00
0079	BANDA DE ACCESORIOS	DAYCON	PIEZA	1	\$1,680.00	\$1,680.00
0147	BANDA DE ALTERNADOR	DAYCON	PIEZA	1	\$1,680.00	\$1,680.00
0359	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	DAYCON	PIEZA	1	\$1,680.00	\$1,680.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,060.00
0879	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS / CAMBIO DE LA BANDA DE ACCESORIOS, CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR, CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO	N/A	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00

SUBTOTAL \$16,440.00

IVA \$2,630.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$19,070.40

(SON: DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0297|6547|190704000|27032026|7|01|3133aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDTqJT/zemxFf1OGsGARsmXx9dlW+Hycz2dJdVGTB18U4CAZlmU4fodvr+H+UtOyl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$4,060.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$14,546.40
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$464.00

TOTAL: \$19,070.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: BRANDON VUELTI FLOR ROSADO

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA: