

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN SERVICIO

Estado	Campeche	 26/05/2026 OSV-0540 RV1415-0227 RV1415-0227 - 13/04/202			
Municipio	Campeche				
Localidad	Campeche				
Concepto	Servicio Correctivo				
Orden de Servicio	OSV-0540	Fecha Orden	26/05/2026	Plazo de entrega	2 Días hábiles

VEHICULO

Placa	CR0602B	Cilindros	8	Línea	CAMIONETA
Modelo	2014	Litraje	5.7L	Kilometraje	266157
Serie	3C6SRADT7EG104746			Diseño Motor	GASOLINA
Descripcion	DODGE RAM 2500 PICK UP SLT CREW CAB				

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$3,897.60
0018	ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 DE 946 ML	STP	PIEZA	12	\$280.00	\$3,360.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$17,086.80
1783	BALERO DE PUNTA DE PIÑON	TIMKEN	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00
2140	RETEN DE FLECHA LADO DERECHO	TIMKEN	PIEZA	2	\$1,050.00	\$2,100.00
2935	BALERO DE FLECHA DE RUEDA TRASERA	TIMKEN	PIEZA	2	\$1,450.00	\$2,900.00
3603	RETEN PIÑON	TIMKEN	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
4263	BALERO TAZA RUEDA EXTERNO	TIMKEN	PIEZA	2	\$1,100.00	\$2,200.00
4264	BALERO TAZA RUEDA INTERNO	TIMKEN	PIEZA	2	\$1,000.00	\$2,000.00
4317	SILICON	TF VICTOR	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
5482	BALERO CORONA CON TAZA	TIMKEN	PIEZA	2	\$1,300.00	\$2,600.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,220.00

27-28, 29.

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$5,220.00
0863	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL DIFERENCIAL/ DESMONTAJE Y MONTAJE DEL DIFERENCIAL, CAMBIO DE BALERO CORONA CON TAZA (2) , CAMBIO DE BALERO DE FLECHA DE RUEDA (2), CAMBIO DE BALERO DE PUNTA DE PIÑÓN (1), CAMBIO DE BALEROS DE TAZA RUEDA INTERNA (2) Y EXTERNA (2), CAMBIO DEL RETEN DE PIÑÓN (1), Y CAMBIO DEL RETEN DE FLECHA LADO DERECHO (2), SELLADO CON SILICON Y SUMINISTRO DEL ACEITE DE DIFERENCIAL.	N/A	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$4,500.00

SUBTOTAL \$22,590.00

IVA \$3,614.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$26,204.40

(SON: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-0540|6857|262044000|26052026|26|95|2942aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDCEIQmudAPwHJfamtZRWw6eJNOqZ9dwMho0VH8cVShniXmFokaX7wUml9kASsw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$5,220.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$17,086.80
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$3,897.60

TOTAL: \$26,204.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RENE SANCHEZ GARRAGAN

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

RENE SANCHEZ GARRAGAN