



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

13/03/2026

UNIDAD 08-DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



ESTATUS Por Cotizar

RV0308-0001

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE FRENAR CHILLAN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, DE IGUAL FORMA EL AIRE ACONDICIONADO TIRA AIRE CALIENTE, CUANDO SE ACELERA, EMPIEZA A ENFRIAR UN POCO.ASIGNADO AL PROVEEDOR 8158 - ADIEL ISAAC DORANTES UC

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16.00	\$1,160.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,160.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0168	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16.00	\$1,160.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,160.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0245	JUEGO DE BALATAS TRASERA PARA AUTOMOVIL	PIEZA	1	\$900.00	\$900.00	16.00	\$1,044.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,044.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1595	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00	16.00	\$1,740.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,740.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
4148	FILTRO DE CABINA	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16.00	\$522.00
TOTAL POR PARTIDA							\$522.00
TOTAL GENERAL					\$ 4,850.00		\$5,626.00

Fecha Envío : 23/03/2026

Fecha Límite de Cotización : 30/03/2026

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE FRENAR CHILLAN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, DE IGUAL FORMA EL AIRE ACONDICIONADO TIRA AIRE CALIENTE, CUANDO SE ACELERA, EMPIEZA A ENFRIAR UN POCO.ASIGNADO AL PROVEEDOR 8158 - ADIEL ISAAC DORANTES UC

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8158	ADIEL ISAAC DORANTES UC		13; NO. INT. LOCAL 2; NO. EXT. 69; ENTRE PROLONGACIÓN AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE 8; IMI; CP. 24560	() 981 104 5762

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN

13/03/2026

UNIDAD 08-DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



ESTATUS Por Cotizar

RV0308-0001

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO: DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE FRENAR CHILLAN LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS, DE IGUAL FORMA EL AIRE ACONDICIONADO TIRA AIRE CALIENTE, CUANDO SE ACELERA, EMPIEZA A ENFRIAR UN POCO.ASIGNADO AL PROVEEDOR 8158 - ADIEL ISAAC DORANTES UC

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN MOVE UP 1.0L 5 VEL	2017	DKT103B	AUTOMOVIL	3	9BWAG4127HT500504	SVA2123792