



MAURICIO MARTIN CAMPOS CUPUL

RFC: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 24085

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha de emisión:	8/4/2026 15:23:21
Fecha de certificación:	Abril 8 2026 - 15:23:25
Certificado emisor:	00001000000718509242
Certificado SAT:	00001000000709182898
Tipo de comprobante	I - Ingreso

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Forma de pago	99 - Por definir	Exportación:	01 - No aplica
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Folio fiscal	5AD9199A-CB06-45C0-B362-BF77C7937F70	Tipo de cambio:	

Datos del cliente			
Cliente:	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
R.F.C.:	GEC950401659	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	24000		

FACTURA: B - 1449

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE LUCES, REVISION DE CORRIENTE EN LUCES Y CAMBIO DE FOCO DIRECCIONALES TRASERO LADO DERECHO	400.00	400.00
002 - IVA - 64.00					
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS,TENSORES Y POLEAS/ CAMBIO DE LA BANDA DE ACCESORIOS	300.00	300.00
002 - IVA - 48.00					
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	REVISION Y/O REPARACION DEL MECANISMO DE LOS CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS/ CAMBIO DEL DEPSORITO WIPER CON BOMBA	1,000.00	1,000.00
002 - IVA - 160.00					
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	CAMBIO DE 3 CRUCETAS Y BALERO CARDAN	1,800.00	1,800.00
002 - IVA - 288.00					
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	INSTALACION DE BALA DE ESCAPE (SOLDADURA)	1,100.00	1,100.00
002 - IVA - 176.00					
1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	INSTALACION DE SILENCIADOR DE ESCAPE (SOLDADURA9	800.00	800.00
002 - IVA - 128.00					
1.00	H87 - Pieza	26111504 - Correas de la transmisión	BANDA DE ACCESORIOS GATES	1,000.00	1,000.00
002 - IVA - 160.00					
1.00	H87 - Pieza	25173700 - Controles de emisión y de escape	SILENCIADOR DE SISTEMA DE ESCAPE DAYTONA	1,000.00	1,000.00
002 - IVA - 160.00					
1.00	H87 - Pieza	31171503 - Rodamientos de rueda	BALERO CARDAN AUTOPAR	2,000.00	2,000.00
002 - IVA - 320.00					
3.00	H87 - Pieza	25174207 - Varillas de dirección	CRUCETA AUTOPAR	450.00	1,350.00
002 - IVA - 216.00					
1.00	H87 - Pieza	39101600 - Lámparas y bombillas	FOCO DIRECCIONAL TRASERA HELLA	250.00	250.00
002 - IVA - 40.00					
1.00	H87 - Pieza	25173700 - Controles de emisión y de escape	BALA DE ESCAPE DAYTONA	2,100.00	2,100.00
002 - IVA - 336.00					
1.00	H87 - Pieza	25171500 - Limpiaparabrisas	DEPOSITO WIPER CON BOMBA YOKOMITSU	2,200.00	2,200.00
002 - IVA - 352.00					

Importe con letra
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	15,300.00
Impuestos Traslados	2,448.00
Total	17,748.00

Comentarios:
TOYOTA HILUX DCAB SR 2.7L
CN0041B
2010
RV0324-0008

CFDI Relacionados:	
Tipo Relación	CFDI Relacionados
-	



Sello Digital del CFDI
esx6xsTpOb/IkMDTRbJvZGXismQDKjIWduqyYYGI7PruAjWc6hAyIMHkmcxta23TF025yjDaD2XLK/OaShn+9Wtn6VhcZY0hneOQkvDPuX/9PFx4Rk4bo7J1saG609Eb313oKAPnSW3LgJgJERM5G2M0eDRv4C5RUJhSp1/pq+RyFDgIWxBjG5N7A0v6srXXPC/1AtTPqmP6TColgYs1HrnpAA0PbhZ6npuz84sdYeZ0USXlyjld/nQsH+UEkjY/ab0V3rGU3aHlnfjyL3DmDkhuMtQtNc7p4yVJZKpxwKde1TK8Y12+a9Kfr9GPBqdyZ816lkmG71PAC9DIPvEw==

Sello del SAT
eXG4hzCpakF2rErhJr8hUTpEM3KsZ8fHqhFx8yYVJ2iITaH+gUMzycfNh9ZE8mdxXVm/kb91KDy9FEad/Bb0qzEGqayPvghCrP6G9HDeWgpVGCmxWZHnf58ZfdydjWDZfjU9milns1mUEcu2SAsGSm5IG1EhpkN1K8YRCg+gITlaitSqZlgaOjKnao8FmeCA+UgygM0e/zjDVM+A6EoKmSdEsbBsFMTefgyW0cOywivDN8EmIjZeKM9p2yatf3CE7wMvpupC1ASrioUa2AGmeFEC5TKYI8SeQQtXwp7Csemgq4Q5mA9EiDhOlnswA/KW3D17OD+hk2Mj5eCaxmyAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|5AD9199A-CB06-45C0-B362-BF77C7937F70|2026-04-08T15:23:25|MAs0810247C0|esx6xsTpOb/IkMDTRbJvZGXi smQDKjIWduqyYYGI7PruAjWc6hAyIMHkmcxta23TF025yjDaD2XLK/OaShn+9Wtn6VhcZY0hneOQkvDPuX/9PFx4Rk4bo7J1sa G609Eb313oKAPnSW3LgJgJERM5G2M0eDRv4C5RUJhSp1/pq+RyFDgIWxBjG5N7A0v6srXXPC/1AtTPqmP6TColgYs1HrnpAA0Pbh z6npuz84sdYeZ0USXlyjld/nQsH+UEkjY/ab0V3rGU3aHlnfjyL3DmDkhuMtQtNc7p4yVJZKpxwKde1TK8Y12+a9Kfr9GPBqdyZ8 16lkmG71PAC9DIPvEw==|00001000000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI