



GUADALUPE VICTORIA CASTILLO
MEDINA

CALLE GALEANA 83 ENTRE 20 Y 22
México C.P. 24040
puymotors@hotmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: C4A14E30-C49A-4FC0-A872-914D8E9BEA28

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518240679

Fecha y hora de emisión: 19/03/2026 12:39:11 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 19/03/2026 12:39:12 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 782

RECEPTOR

Nombre: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
RFC: GEC950401659
Calle 8 149 San Francisco de Campeche Centro San Francisco de Campeche
Campeche Campeche México C.P. 24000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	H87 - Pieza	ACEITE HIDRAULICO 15121504 - Aceite hidráulico 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA. FNG.	ISR Retenido 1.25% (\$6.70) IVA Traslado 16.00% \$85.76	\$268.00	\$536.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION// CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN.	ISR Retenido 1.25% (\$31.25) IVA Traslado 16.00% \$400.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE ENSAMBLE TERMINAL DE DIRECCIÓN, DE BIELETA DELANTERO EXTERIOR.	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE ENSAMBLE TERMINAL DE DIRECCIÓN, CON BIELETA DELANTERO INFERIOR.	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE ENSAMBLE TERMINAL DE DIRECCIÓN CON BIELETA TRASERO EXTERIOR.	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE KIT DE BOTA DE JUNTA HOMOCINETICA	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN EXTERIOR.	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00
1	E48 - Unidad de servicio	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCIÓN HIDRAULICA.	ISR Retenido 1.25% (\$4.275) IVA Traslado 16.00% \$54.72	\$342.00	\$342.00

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

1	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. TERMINAL DE DIRECCION EXTERIOR. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$8.6125) IVA Traslado 16.00% \$110.24	\$689.00	\$689.00
1	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. CREMALLERA DE DIRECCIÓN. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$178.75) IVA Traslado 16.00% \$2,288.00	\$14,300.00	\$14,300.00
1	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. ENSAMBLE TERMINAL DEL DIRECCION, CON BIELETA DELANTERO INFERIOR. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$8.425) IVA Traslado 16.00% \$107.84	\$674.00	\$674.00
1	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. ENSAMBLE TERMINAL DE DIRECCION, CON BIELETA DELANTERO EXTERIOR. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$18.625) IVA Traslado 16.00% \$238.40	\$1,490.00	\$1,490.00
1	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. ENSAMBLE TERMINAL DE DIRECCION, CON BIELETA TRASERO EXTERIOR. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$18.625) IVA Traslado 16.00% \$238.40	\$1,490.00	\$1,490.00
2	H87 - Pieza	SISTEMA DE DIRECCIÓN 25174200 - Sistema de dirección 02 - Sí objeto de impuesto. RV1016-0006 PLACAS:CN2742B VEHICULO:DODGE DAKOTA SLT CREW CAB 4X2 A/A 2008. KIT DE BOTA DE JUNTA HOMOCINETICA. DURALAST.	ISR Retenido 1.25% (\$14.225) IVA Traslado 16.00% \$182.08	\$569.00	\$1,138.00
				Subtotal	\$24,869.00
				IVA Traslado 16.00%	\$3,979.04
				ISR Retenido	\$310.86
				Total	\$28,537.18

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 18/100 MXN

Sello digital Emisor TUQLpWyCeqmi9REVAw5wvda/6L1TM2rMHugaD9/ jefS3QJtJrtk9VVQVPgvasxN7NnaE0NpNdBP0ePfnFe0bf79CfWZ/00ihGuaLqJqC/ kOYE2EogHAYUjuh7vd9opo8emUn/6MBQoMazrS1h18yUNKstp +eLW7DhFOJBjajcvy2PXE1TJoFuL7fRphMfmQvnrNUOJAkAkZs55g1anZ/6DfdZjNHyeMHbdfslPkza8q77dgYrm1d2nVxisUOT9N DTwQfmrhhOsvyriTcY4TrkGUyXZTLvKUISR7nlbG6rrqsSAA413f08JwUaAHfNks+XL9PZZ9q3uu6km9jQ==
Sello digital del SAT dEevPxGBvqu91b6rcOyBAn15gg5+Zp5NvCIWzOJ4NRyg8Tibdi5kqF4CEvWK/JVtYce2WxqpxnUuCQ9u/ CSQKLvqmd1K1fFzn6YellQIzVTW3IClZqYbYfCeNuwsa3fajTKzwuzeQjkuFYiJlOShtDgQkbLPampGjU2LZ7UtlwanhvhcoWdmyMjJh QhZyV2w2h7usM/QWIKb3NF1Mv1h00rLLQZR4itYlc8SNOIT03MKLJgoolIgwj5PlqhXM9gFFtn/ Mec09w3CjnpqN8MikBFQYvEHl7gwaSeokNfYqSUqYVdWwMgUKOIBI7/QkXqK2Lxf2s64CSuafIMIaWA==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT [1,1]C4A14E30-C49A-4FCD-A872-914D8E9BEA28[2026-03-19T12:39:12]DND070112H92[TUQLpWyCeqmi9REVAw5wvda/6L1TM2rMHugaD9/ jefS3QJtJrtk9VVQVPgvasxN7NnaE0NpNdBP0ePfnFe0bf79CfWZ/00ihGuaLqJqC/ kOYE2EogHAYUjuh7vd9opo8emUn/6MBQoMazrS1h18yUNKstp +eLW7DhFOJBjajcvy2PXE1TJoFuL7fRphMfmQvnrNUOJAkAkZs55g1anZ/6DfdZjNHyeMHbdfslPkza8q77dgYrm1d2nVxisUOT9N DTwQfmrhhOsvyriTcY4TrkGUyXZTLvKUISR7nlbG6rrqsSAA413f08JwUaAHfNks+XL9PZZ9q3uu6km9jQ= 00001000000713690397]



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
 Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 19/03/2026 12:39:12
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI