



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 24265

Fecha: 01/Jun/2026 12:41:51

Lugar de expedición (C.P.): 24088

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unita rio	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	TORNILLO ESTABILIZADOR, SYD	\$550.00	\$0.00	IVA, - Importe: 176.00	\$1,100.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31171503 - Rodamientos de rueda	BALERO, MAZA DELANTERO SYD	\$3,100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 992.00	\$6,200.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	TERMINAL DE DIRECCION, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	VARILLA DE DIRECCION, SYD	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, INFERIOR SYD	\$3,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1120.00	\$7,000.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172004 - Amortiguadores para automóviles	AMORTIGUADOR DELANTE RO, GONHER	\$1,700.00	\$0.00	IVA, - Importe: 544.00	\$3,400.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	HORQUILLA, SUPERIOR COMPLETA SYD	\$2,400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 768.00	\$4,800.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25173800 - Sistemas de tren de transmisión	RETEN, DE CIGUEÑAL TRASERO TF VICTOR	\$1,100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 176.00	\$1,100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 47 (ESPECIFICACIONES CA 690 CCA 550 AMP. CR 85 MIN 12V POLARIDAD (-/+) DEJANDO CASCO A CAMBIO, MOTORCRAFT	\$2,800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 448.00	\$2,800.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	31411700 - Sellos mecánicos	EMPAQUE, TAPA DE PUNTERIA TF VICTOR	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO	\$1,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE BALEROS DE MAZAS DELANTERAS	\$1,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 160.00	\$1,000.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, ALINEACION DELANTERA PARA CAMIONETA	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIA	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CHECAR REGIMEN DE CARGA EN GENERAL Y CAMBIO DE ACUMULADOR.	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 192.00	\$1,200.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	PAR	PR - Par	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, SYD	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
cuarenta y cinco mil ochocientos veinte Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
OSV-0534
RV1613-0009

Subtotal:	\$39,500.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$6,320.00
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$45,820.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701592809
Folio Fiscal: 4C89359C-C856-4C79-A206-9A1D7D146E59
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T12:41:56

Sello digital del CFDI
ieeCVNnKeJtOEInUJU+hrskfgTUyIG46ruCvwrWmUGJx6nbsTnfcTvghFmmc1KNWs2uK4uSQ+NwAdycSC0AfUypXshc/pXkjAjwLRRF9lpzGigfThtFrL1spPROwB9FCi48CAEAWej0uLwhe9wumyDlhmZPABVn1Y8UZvlbdfKAiQKZyJrYGB0bwt05pPqBSFZeQpGlsBWxk/+oXCB6dlhsm7hTaQLpREuIHtObWHI/IL5y5WvCsdnGuH7VVB1muNcWUATkj3I8D1t3UIlh5KLPVNNAWI9HpVkfOFszNEf1uUQnP0N/v4QcCtrcj1/wQ0eTLp6YmnPYQIZyqB8a+w==

Sello del SAT
G8JmR73ben+fmSWptyW2EVNgyQkuMykzHWU3EH3XGY1G2aREhefSxhlSLZTqHpUbsRqdauplplzhXT76CH7aZF0m02AJMu3t35iEezyH1kXTwR1VbkclFnWw6Yxv2klq0xxY92bvV0ewdK0Rsq8kX1Ja0ietzOjRnA/p8yIJgmEmYS934mnMuslooNCexp+qj+19bht4wdvFtTT+IMqladl/1wcXN7XCauoSjXNosGwtQUILRlsaw0AnIH3P2ekGHWCJ91gjNRPfvreJQNe6aPGm9PmsvPYdcsKJZuJUT0Chuexd+gM5h9RfcVxWL9zTTsYpK1P7c9KH1AEdWXQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[|1.1|4C89359C-C856-4C79-A206-9A1D7D146E59|2026-06-01T12:41:56|MAS0810247C0|ieeCVNnKeJtOEInUJU+hrskfgTUyIG46ruCvwrWmUGJx6nbsTnfcTvghFmmc1KNWs2uK4uSQ+NwAdycSC0AfUypXshc/pXkjAjwLRRF9lpzGigfThtFrL1spPROwB9FCi48CAEAWej0uLwhe9wumyDlhmZPABVn1Y8UZvlbdfKAiQKZyJrYGB0bwt05pPqBSFZeQpGlsBWxk/+oXCB6dlhsm7hTaQLpREuIHtObWHI/IL5y5WvCsdnGuH7VVB1muNcWUATkj3I8D1t3UIlh5KLPVNNAWI9HpVkfOFszNEf1uUQnP0N/v4QcCtrcj1/wQ0eTLp6YmnPYQIZyqB8a+w==|00001000000709182898|]