



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATUS Por Cotizar

07/02/2024



RV1613-0003

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, LA UNIDAD PRESENTA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE DE ABAJO DEL MOTOR.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR'.

Fecha Envío : 09/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 20/02/2024

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO, LA UNIDAD PRESENTA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE DE ABAJO DEL MOTOR.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Lists Manuel Higinio Estrada Medina with address in Jaina.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Details for Chevrolet Colorado Crew Cab Pick Up.

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

07/02/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1613-0003

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, LA UNIDAD PRESENTA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE DE ABAJO DEL MOTOR.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'TOTAL GENERAL'.

Fecha Envío : 21/02/2024

Fecha Limite de Cotización : 22/02/2024

Handwritten note: 22-22, 23, 26

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL CONCEPTO DE FALLO DE MOTOR DEBE CONTEMPLAR TODO EL TRABAJO A REALIZAR.
2.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE DARLE UNA NUMERACION DE LAS PIEZAS DAÑAS Y TENER SIMILUD EN EL CAMPO DE SOLUCION

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row for Manuel Higinio Estrada Medina.

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row for Chevrolet Colorado Crew.

ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública.