



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 10175

Fecha: 03/Sep/2024 16:52:54

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

DANIEL ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121807 - Ant icongelante	GARRAFA DE ANTICONLEGANTE, MARCA PISTON	\$180.00	\$0.00	IVA, - Importe: 57.60	\$360.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121509 - Aceite de frenos	LIQUIDO DE FRENOS, DE 950 ML, MARCA MOTORCRAFT	\$180.00	\$0.00	IVA, - Importe: 28.80	\$180.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174000 - Sistema de refrigerar de motor	BOMBA DE AGUA, PARA AUTOMOVIL, MARCA MORESA	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA AUTOMOVIL, MARCA FRITEC	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171710 - Cilindros principales	CILINDRO DE FRENO, DE RUEDA TRASERA, MARCA LUSAC	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171714 - Tambor de freno	TAMBOR, DE FRENO TRASERO, MARCA FRITEC	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 208.00	\$1,300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40142000 - Mangueras	MANGUERA, MARCA GATES	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111811 - Banda sincrónica	BANDA DE MOTOR, MARCA GATES	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00	\$250.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101302 - Alternador	ALTERNADOR, PARA AUTOMOVIL, MARCA VALUE	\$3,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 512.00	\$3,200.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	30266501 - Banda de caucho	BANDA, DE ALTERNADOR, MARCA GATES	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00	\$250.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171708 - Freno de disco	JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA AUTOMOVIL, MARCA FRITEC	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	30266501 - Banda de caucho	BANDA, DE CLIMA, MARCA GATES	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00	\$250.00

ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE CONSIDERARSE CONFIDENCIAL LA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TAL COMO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 35 (ESPECIFICACIONES: CCA 550, CA 690, CR 100 MIN. 12 V POLAROID (-/+) DEJANDO CASCO A CAMBIO, MARCA MOTORCRAFT	\$2,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 400.00	\$2,500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA Y CHECAR REGUIME DE CARGA	\$500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	\$150.00	\$0.00	IVA, - Importe: 24.00	\$150.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE TAMBORES TRASEROS Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	\$200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA TRASERO	\$300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE ALTERNADOR PARA AUTOMOVIL	\$600.00	\$0.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BANDA DE CLIMA	\$450.00	\$0.00	IVA, - Importe: 72.00	\$450.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
dieciocho mil cuatrocientos treinta y dos Pesos 40/100 M.N.

Observaciones:

RV1613-0020
OSV-0862



Subtotal:	\$15,890.00
Descuentos:	
Impuestos Traslados:	\$2,542.40
Ret. ISR:	\$0.00
Ret. IVA:	\$0.00
Total:	\$18,432.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000705424792
Folio Fiscal: 7F80C623-9A8F-4A97-A19B-8676B818B070
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2024-09-03T16:52:58

Sello digital del CFDI

SssoAWeJvnImdOYZYiVzAaF5qFH7dW3gcWi7bod/JXEcQAXPuR26LYs2oVnQdUNFvoraC7Tva18YSlv0FMwfrfEsEFathTZBmnqfL3p0iQCwoZtxQn5cH9Aa6O6pWocEuhkCM0VAywmqFVB9Yt8vrUYvLQT/z7ICGszolLS0jge1uy6i7JccOqJ9dWYvbS5DU4mb8qNeadO9TIZ1K0JLs9IXEslleO93ydgXTPYQMqxd3xl8yMYLE2h5eGfqgjYbfbkiOsDcJfgwMdPQwHQoMjklh0Gj1lvaVq0W9dq80OQ7UEr/DT5nOo7T+zuXPO5V52iTS8Gnr+lvhw1Lpw==

Sello del SAT

MIBt+1rqTh7KFcvS/8E7mnNHaWRJbTVxVTiXS8yWFXQHh3k+pYKFzr+YfGCSuNsXyl2c0DW78GfnozFDhdaHolXmjf6s6PFAgPxBjuFuxhT3oRIWDVCg/2SqPxSbDBJZCXK67qRPK1v5bNLRvmQdUomrKAtYKdKifDLz0xJaWOpXUwiT+WW3KijJgK0eDCxeK35NSJXgsv2QcPZPQbsMwysjED10BYiHxDOZhxdf39uS0nd6W3EO1F/J36TxvDeEQhFNMEIMrN57IRAFiq/InucYHDkn6/G73DuTHJsCnSk1jCELMIBbNR5RYxz7RTBdJcdBvENE0BgY15W7D7Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7F80C623-9A8F-4A97-A19B-8676B818B070|2024-09-03T16:52:58|MAS0810247C0|SssoAWeJvnImdOYZYiVzAaF5qFH7dW3gcWi7bod/JXEcQAXPuR26LYs2oVnQdUNFvoraC7Tva18YSlv0FMwfrfEsEFathTZBmnqfL3p0iQCwoZtxQn5cH9Aa6O6pWocEuhkCM0VAywmqFVB9Yt8vrUYvLQT/z7ICGszolLS0jge1uy6i7JccOqJ9dWYvbS5DU4mb8qNeadO9TIZ1K0JLs9IXEslleO93ydgXTPYQMqxd3xl8yMYLE2h5eGfqgjYbfbkiOsDcJfgwMdPQwHQoMjklh0Gj1lvaVq0W9dq80OQ7UEr/DT5nOo7T+zuXPO5V52iTS8Gnr+lvhw1Lpw==|00001000000709182