



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche	Fecha Orden 23/06/2023		23/06/2023
Municipio Campeche			OSV-0544
Localidad Campeche			RV0418-0011
Concepto Servicio Correctivo			
Orden de Servicio OSV-0544			
			RV0418-0011 - 01/06/202
		Plazo de entrega	2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007740-RAUL ALEJANDRO TADEO BALAN

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE LUIS ROSAS MORA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Unidad 18-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DHT-063-A	Cilindros 5	Línea AUTOMOVIL
Modelo 2016	Litraje 2.5L	Kilometraje 173260
Serie 3VWLV6AJ8GM389061		Diseño Motor GASOLINA
Descripción VOLKSWAGEN . JETTA. SEDAN SPORTLINE		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,911.29
0275	BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	FRITEC	JUEGO	1	\$680.00	\$680.00
0374	BALATAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL	FRITEC	JUEGO	1	\$450.00	\$450.00
0808	BIRLO DE RUEDA	UNIVERSAL	PIEZA	4	\$150.00	\$600.00
3949	BALERO MAZA TRASERO	TMK	PIEZA	2	\$1,275.00	\$2,550.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,155.61
0039	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENO Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS. CAMBIO DE BIRLOS PARA RUEDA TRASERA Y DELANTERA.	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$225.00	\$450.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$225.00	\$450.00
0944	CAMBIO DE BALERO MAZA TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$425.00	\$850.00
1774	EXTRACCION DE BIRLO DE RUEDA	N/A	SERVICIO	4	\$50.00	\$200.00

SUBTOTAL \$7,030.00
IVA \$1,124.80
RESICO \$87.90
TOTAL \$8,066.90

(SON: OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N)

Cadena Original : |04|18||OSV-0544|7740|80669000|23062023|19|01|2843aaaa
 Cadena Encriptada : s8ZZGGKHIPbMjwfmFrJ/wQuKFT6Y4BDYA0exMn4xyFrlNZZ6FvWJ6qSLK2TVh2Re1/xwCIGU4=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111104181311EB066000P013008902570N111A3551	\$3,190.00
2111104181311EB066000P013008902570N111A2961	\$4,964.80
TOTAL:	\$8,154.80

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones Ninguna

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE LUIS ROSAS MORA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO TADEO BALAN

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: 