



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche		27/11/2023
Municipio Campeche		OSV-1285
Localidad Campeche		RV0263-0080
Concepto Servicio Correctivo		RV0263-0080 - 08/11/202
Orden de Servicio OSV-1285		Fecha Orden 27/11/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTÉS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003158-MARIA ELENA GARCIA PACHECO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre RUTILO JIMENEZ MADRIGAL

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 63-Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP)

VEHICULO

Placa DHS-529-A	Cilindros 4	Linea SEDAN
Modelo 2020	Litraje 1.4L	Kilometraje 78915
Serie 3VWNP6BU3LM011934		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE TRANS. ESTANDAR		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$208.80
0012	LIQUIDO DE FRENOS DE 1 LT.	BARDHALT	BOTE	1	\$180.00	\$180.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,166.80
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL CERAMICA	DYNAMIC	JUEGO	1	\$1,480.00	\$1,480.00
0374	BALATAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL CERAMICA	DYNAMIC	JUEGO	1	\$1,250.00	\$1,250.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,969.60
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, RELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO.	N/A	SERVICIO	1	\$1,980.00	\$1,980.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NO APLICA	SERVICIO	2	\$145.00	\$290.00
1018	RECTIFICACIÓN DE ROTOTAMBORES TRASEROS	NO APLICA	SERVICIO	2	\$145.00	\$290.00

SUBTOTAL \$5,470.00
IVA \$875.20
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,345.20

29 — 30

(SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original: |02|63||OSV-1285|3158|63452000|27112023|8|90|3053aaaa

Cadena Encriptada : LGI0348E4QHBsHtLrhnVjgwqRqcUUnovMs1v19/YvnPPuOdZcGHzeBK9LxoCsfzob850NCKW1YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111102631742AA078000M004002100850N115A3551	\$2,969.60
2111102631742AA078000M004002100850N115A2612	\$208.80
2111102631742AA078000M004002100850N115A2961	\$3,166.80

TOTAL: \$6,345.20 ✓

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE RECOMIENDA POR TIPO DE DISCOS DEL VEHICULO NO USAR BALATAS METALICAS. NOTA EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: RUTILO JIMENEZ MADRIGAL

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIA ELENA GARCIA PACHECO

PUESTO: PROPIETARIA

FIRMA:

