



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Formulario de datos de entrega recepción: Estado Campeche, Municipio Campeche, Localidad Campeche, Concepto Servicio Correctivo, Orden de Servicio OSV-1349, Fecha Orden 08/12/2023, Plazo de entrega 5 Días hábiles. Incluye QR y detalles de entrega por el proveedor RAUL ALEJANDRO TADEO BALAN.

VEHICULO

Formulario de datos del vehículo: Placa DHT-050-A, Cilindros 4, Línea AUTOMOVIL, Modelo 2010, Litraje 1.8, Kilometraje 293824, Serie 2T1BU4EE5AC402239, Descripción TOYOTA COROLLA SEDAN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Tabla de descripción del proyecto con 7 columnas: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Incluye ítems de repuestos como BIRLO CON TUERCA, RETEN DE CIGUEÑAL, etc.

11-12,13,14,15,18

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$37,238.32
4315	SOPORTE DE TRANSMISION	SYD	PIEZA	1	\$1,650.00	\$1,650.00
4576	TUBERIA PARA MODULO DE FRENO ABS	GENERIC	PIEZA	3	\$1,200.00	\$3,600.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$9,256.80
0632	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA, CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR Y CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE TRANSMISION.	N/A	SERVICIO	1	\$1,390.00	\$1,390.00
0919	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION. CAMBIO DE VARILLAS DE DIRECCION, CAMBIO DE BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA Y BALERO HOMOCINETICO LADO CAJA.	N/A	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$4,500.00
1316	REVISIÓN, REPARACIÓN Y/O CAMBIO ODOMETRO PARA AUTOMOVIL, CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD.	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
1365	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS. CAMBIO DE BALATAS, CAMBIO DE PASADOR DEL CALIPER, CAMBIO DE ROTORES DELANTEROS, CAMBIO DE MODULO ABS, CAMBIO DE TUBERIAS DE MODULO ABS, CAMBIO DE BALEROS DE RUEDA DELANTERA, CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL.	N/A	SERVICIO	1	\$1,390.00	\$1,390.00
1537	EXTRAER Y CAMBIO DE BIRLO	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

SUBTOTAL \$40,082.00
IVA \$6,413.12
RESICO \$0.00
TOTAL \$46,495.12

(SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N)

Cadena Original : |03|15|OSV-1349|7740|464951200|08122023|38|04|1334aaaa

Cadena Encriptada : 2s6WQmiDnBnm82a/nKJderHEug9aS/Z8cvnAbyb4m8JiWOI1371pC3vidsiUMpOT6+ZNRhMa0hl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111103151511BB033000M011008102300N115A2961	\$37,238.32
2111103151511BB033000M011008102300N115A3551	\$9,256.80

TOTAL: \$46,495.12

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE ENTREGA EL VEHICULO EN EXCELENTES CONDICIONES MODULO ABS REMANUFACTURADO GARANTIA 5 MESES

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JULIO CESAR CENTURION YAH

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO DAVID TADEO BALAN

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: