



# PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

### ORDEN SERVICIO

<b>Estado</b> Campeche	<b>Fecha Orden</b> 08/12/2023		08/12/2023
<b>Municipio</b> Campeche			OSV-1345
<b>Localidad</b> Campeche			RV0308-0011
<b>Concepto</b> Servicio Correctivo			
<b>Orden de Servicio</b> OSV-1345			RV0308-0011 - 30/11/202
			<b>Plazo de entrega</b> 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** LUIS RONALDO MATU PERALTA

**Cargo** COORDINADOR

**Dependencia** 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Unidad** 08-Dirección General de Patrimonio y Servicios Generales

### VEHICULO

<b>Placa</b> CP-3055-A	<b>Cilindros</b> 4	<b>Línea</b> CAMIONETA
<b>Modelo</b> 2010	<b>Litraje</b> 2.3	<b>Kilometraje</b> 172634
<b>Serie</b> 8AFER5AD6A6273929		<b>Diseño Motor</b> GASOLINA
<b>Descripción</b> FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA		

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,830.40</b>
0079	BANDA DE ACCESORIOS	DURALAST	PIEZA	1	\$840.00	\$840.00
1225	LLAVE CON CHIP	GENERTICO	PIEZA	1	\$1,600.00	\$1,600.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,204.00</b>
0966	REVISION Y/O REPARACION DEL MECANISMO DE LA CERRADURA DE PUERTA Y LLAVE DEL ENCENDIDO DEL MOTOR/ HECHURA DE LLAVE	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS/CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
1875	REPROGRAMACIÓN DE LLAVE	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$4,340.00</b>
					<b>IVA</b>	<b>\$694.40</b>
					<b>RESICO</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$5,034.40</b>

(SON: CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N )

Cadena Original : |03|08||OSV-1345|3456|50344000|08122023|5|81|1211aaaa

Cadena Encriptada : cLC88vacWD4VEUJweg77anvbovB4M31nzuu78n4Uicta3QHmNrS3QLMRCuH9kpwUI+/6byYCP/YU=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

2111103081851BB037000M012008310360N115A3551	\$2,204.00
2111103081851BB037000M012008310360N115A2961	\$2,830.40

**TOTAL:** \$5,034.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones . .

**Garantía en refacciones** 30 Días**Garantía en mano de obra** 30 Días**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o difer**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: LUIS RONALDO MATU PERALTA

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:


**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

