



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche		05/10/2023
Municipio Campeche		OSV-0958
Localidad Campeche		RV0323-0004
Concepto Servicio Correctivo		RV0323-0004 - 14/09/202
Orden de Servicio OSV-0958		Fecha Orden 05/10/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007740-RAUL ALEJANDRO TADEO BALAN

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 23-Secretaría Técnica

VEHICULO

Placa DHT-049-A	Cilindros 4	Linea AUTOMOVIL
Modelo 2010	Litraje 1.8	Kilometraje 92415
Serie 2T1BU4EE4AC494279		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion TOYOTA COROLLA SEDAN TRANSMISION AUTOMATICA D/CABINA A/A		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$568.01
0344	LIQUIDO DE FRENOS DE 946 ML	TRW	BOTE	3	\$165.00	\$495.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$24,123.89
0102	BOMBA DE FRENO	FREINER	PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00
1380	MODULO ABS	TOYOTA	PIEZA	1	\$19,273.00	\$19,273.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,901.50
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE FRENO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
1677	RECONFIGURACION DE ABS	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00
1867	INSTALACIÓN DE MÓDULO ABS	N/A	SERVICIO	1	\$900.00	\$900.00

SUBTOTAL \$24,918.00
IVA \$3,986.88
RESICO \$311.48
TOTAL \$28,593.40

9-10, 11, 12, 13

(SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|23||OSV-0958|7740|285934000|05102023|8|00|1246aaaa

Cadena Encriptada : XkKytulRsOs2oWlBwmKWUpdOthWh9/KFYNZilouS0i0fbZ9YnwcQjBOjElvqGz+mX4b04cN3zc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111103231511BB036000M011001402430N115A3551	\$3,944.00
2111103231511BB036000M011001402430N115A2612	\$574.20
2111103231511BB036000M011001402430N115A2961	\$24,386.68

TOTAL: \$28,904.88

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	FO	1 - No Etiquetado	
Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones EL VEHICULO SE ENTREGO CORRECTAMENTE SE APLICA GARANTIA DE 8 MESESES PARA EL MODULO DEL ABS .

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO DAVID TADEO BALAN

PUESTO: GERENTE GENERAL

FIRMA: