

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN****ORDEN SERVICIO**

<b>Estado</b> Campeche	<b>Fecha Orden</b> 19/10/2023		19/10/2023
<b>Municipio</b> Campeche			OSV-1016
<b>Localidad</b> Campeche			RV1415-0444
<b>Concepto</b> Servicio Preventivo			
<b>Orden de Servicio</b> OSV-1016			
			RV1415-0444 - 02/10/202
			<b>Plazo de entrega</b> 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 000089-LLANTAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

**Cargo** OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

**Dependencia** 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

**Unidad** 15-Unidad Administrativa

**VEHICULO**

<b>Placa</b> CM-106-A2	<b>Cilindros</b> 4	<b>Linea</b> CAMIONETA
<b>Modelo</b> 2020	<b>Litraje</b> 2.5	<b>Kilometraje</b> 225729
<b>Serie</b> AFAHR6CA6LP108172		<b>Diseño Motor</b> GASOLINA
<b>Descripción</b> FORD RANGER XL CREW CAB CONVERSION A PATRULLA		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$17,772.31</b>
0024	VALVULA TR-413	PANESA	PIEZA	4	\$17.24	\$68.96
3485	LLANTA BRIDGESTONE P255/70/R-16 DUELER A/T REVO2 (ESPECIFICACIONES TREADWEAR 500, TRACCIÓN A Y TEMPERATURA B)	BRIDGESTON E	PIEZA	4	\$3,813.00	\$15,252.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$1,258.60</b>
0020	BALANCEO RIN 16-17	N/A	SERVICIO	4	\$100.00	\$400.00
0163	MONTAJE AUTO/CAMIONETA 16-17	N/A	SERVICIO	4	\$105.00	\$420.00
0648	ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRÓNICA	N/A	SERVICIO	1	\$265.00	\$265.00

**SUBTOTAL** \$16,405.96  
**IVA** \$2,624.95  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$19,030.91

(SON: DIECINUEVE MIL TREINTA PESOS 91/100 M.N )

Cadena Original : |14|15||OSV-1016|89|190309100|19102023|17|85|2420aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23IzBkOtKteuRUIfXm81JmtgsALTZIB1U+b0vXCEObD4wKlaGDH7UVEJ9sk5xqePCXmCM=

23-D24, 25, 26, 27

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

2111114151712AA078000E004002100890N111A2961	\$17,772.31
2111114151712AA078000E004002100890N111A3551	\$1,258.60

**TOTAL:** \$19,030.91

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

**Observaciones** La unidad tiene en mal estado: 4 amortiguadores, 2 rótulas superiores, 2 inferiores, 2 varillas, 2 terminales y 2 tornillos estabilizadores.

**Garantía en refacciones** 120 Días

**Garantía en mano de obra** 30 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o dife:

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA: 

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: GUADALUPE DEL ROSARIO REYES QUINTANA

PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA

FIRMA: 