



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1352

Fecha Orden 11/12/2023



11/12/2023
OSV-1352
RV0302-0013

RV0302-0013 - 01/12/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

Cargo CHOFER "A"

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 02-Subsecretaría de Administración y Finanzas

VEHICULO

Placa DHN-911-A
Modelo 2016
Serie 3VW1M1AJ5GM235486
Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI TRASNM. STD

Cilindros 4
Litraje 2.0L

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 100952
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include categories like LUBRICANTES Y ADITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, and REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

11 - 12, 13, 14

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,148.00
0643	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION- CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION, CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, CAMBIO DE SOPORTE DERECHO Y TRASERO, CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE BALERO HOMOCINETICO LADO RUEDA DERECHO	N/A	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00
1366	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION, CAMBIO DE EMPAQUE DE ADMISION	N/A	SERVICIO	1	\$2,300.00	\$2,300.00

SUBTOTAL \$26,230.00

IVA \$4,196.80

RESICO \$0.00

TOTAL \$30,426.80

(SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : |03|02||OSV-1352|8174|304268000|11122023|18|80|1451aaaa

Cadena Encriptada : sVHtqbnZb8Tyxph31LlerCx4seP/FFBFdUTzTIL7m+f2ipSz/E1InyEmyLsEMBoJ7d0ldpp4CUE=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111103021851BB037000M012010110380N115A3551	\$6,148.00
2111103021851BB037000M012010110380N115A2961	\$23,814.80
2111103021851BB037000M012010110380N115A2612	\$464.00

TOTAL: \$30,426.80

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES

Garantía en refacciones 180 Días

Garantía en mano de obra 180 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

NOMBRE: SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

PUESTO: CHOFER "A"

FIRMA: 

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA: 