



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0347

Fecha Orden 22/05/2023



22/05/2023
 OSV-0347
 RV0323-0001

RV0323-0001 - 12/05/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 30 DE MAYO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006857-MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 23-Secretaría Técnica

VEHICULO

Placa DHT-049-A Cilindros 4 Linea AUTOMOVIL
 Modelo 2010 Litraje 1.8 Kilometraje 86647
 Serie 2T1BU4EE4AC494279 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción TOYOTA COROLLA SEDAN TRANSMISION AUTOMATICA D/CABINA A/A

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$14,105.60
0259	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$450.00	\$900.00
0667	BALERO DELANTERO TIPO MASA	SYD	PIEZA	2	\$1,190.00	\$2,380.00
1013	BALERO DOBLE TRASERO	SYD	PIEZA	2	\$1,040.00	\$2,080.00
2079	FLECHA HOMOCINETICA LADO DERECHO	AUTOZONE	PIEZA	1	\$6,800.00	\$6,800.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,104.00
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION/ CAMBIO DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES DELANTEROS.	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
0149	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS/ CAMBIO DE DOS BALEROS MAZAS DELANTEROS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00
0415	REEMPLAZO DE FLECHA HOMOCINETICA	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
1808	CAMBIO DE BALEROS DOBLES TRASEROS	N/A	SERVICIO	2	\$600.00	\$1,200.00

29-P30.

SUBTOTAL \$16,560.00
IVA \$2,649.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$19,209.60

(SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |03|23||OSV-0347|6857|192096000|22052023|12|94|3055aaaa
 Cadena Encriptada : XkKytulRsOvPIQKfX2xJ/Nh50D/+SnxZfMP+7EUKu53G+D5KQYT62QImH6jv7ziNV/sed6z086g=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111103231511BB036000M011001402430N115A2961	\$14,105.60
2111103231511BB036000M011001402430N115A3551	\$5,104.00
TOTAL:	\$19,209.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RENE SANCHEZ BARRAGAN

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

