

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-1295

ORDEN SERVICIO

28/11/2023 OSV-1295 RV1613-0027

RV1613-0027 - 08/11/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Fecha Orden 28/11/2023

Entrega por el proveedor 003088-MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad 13-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa DHN-952-A

Cilindros 4

Linea AUTOMOVIL

Modelo 2017

Litraje 1.6

Kilometraje 90996

Serie MEX522608HT054764

Descripcion VOLKSWAGEN VENTO SEDAN CONFORT TL

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 -	2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2466	66 SENSOR ABS DELANTERO DERECHO		PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00
3891	891 LIGA DE COMPRESOR DE A/A		PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
4372	VALVULA DE CONTROL DE COMPRESOR	VW	PIEZA	1	\$1,150.00	\$1,150.00
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,712.00
0086	SERVICIO DE VACIO Y CARGA DE GAS AL SISTEMA DE ACONDICIONADO	N/A	SERVICIO	1	\$900.00	\$900.00
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL COMPRESOR, CAMBIO LIGAS Y DE VALVULA DE CONTROL DEL COMPRESOR DE A/C	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0963	REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE ODOMETRO N/A S REPARACION DE CABLES DAÑADOS EN LA RUEDA DELANTERA DERECHA.		SERVICIO 1	1	\$1,000.00	\$1,000.00
1890	CAMBIO DE SENSOR ABS DELANTERO (DERECHO)	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

30-1,4,5

Página 1 de 2

SUBTOTAL

\$6,700.00

IVA

\$1,072.00

RESICO

\$0.00

TOTAL \$7,772.00

(SON: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original : |16|13||OSV-1295|3088|77720000|28112023|7|96|0547aaaa

Cadena Encriptada: qbV5EDpTTG9EdbA9hcHv2gnP33qP8Ori86cPTvMk+ExiAYhrk4ymh5wpfNDy3APVQoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111116131851BB0340000034001402570N115A3551	\$3,712.00
2111116131851BB0340000034001402570N115A2961	\$4,060.00

TOTAL:

\$7,772.00

Hasilt-ia		Clasi	ficación Económica
Tipo	de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
rinanciamiento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES

Garantia en refacciones 90 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

DANIEL ISAAC RUEDA ARANA

ANALISTA ESPECIALIZADO

PUESTO:

NOMBRE: SUSAN LIZETT LEON SOLIS

PUESTO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA: