

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO



14/02/2022 OSV-0007 RV1005-0008

RV1005-0008 - 03/02/202

Plazo de entrega 4 Días hábiles

Estado Campeche Municipio Campeche Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0007

Fecha Orden 14/02/2022

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006173-ADOLFINA CHIÑAS AGUILAR

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

Unidad 05-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa CR-51767

Cilindros 6

Linea CAMIONETA

Modelo 2008

Litraje 94.6

Kilometraje 81983 Diseño Motor GASOLINA

Serie 3FTRF172X8M-A18257

Descripcion CAMIONETA FORD F/150 PICK-UP

DESCRIPCION DEL PROYECTO

| PARTIDA | CONCEPTO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------|--|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2612 - | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | \$116.00 |
| 0020 | GRASA | TIMKEN | BOTE | 1 | \$100.00 | \$100.00 |
| 2961 - | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$6,646.80 |
| 0039 | HORQUILLA SUPERIOR | SYD. | PIEZA | 2 | \$1,750.00 | \$3,500.00 |
| 0053 | BALERO DE PUNTA | TIMKEN | PIEZA | 2 | \$300.00 | \$600.00 |
| 0058 | ROTULA INFERIOR | SYD | PIEZA | 2 | \$350.00 | \$700.00 |
| 0267 | RETEN DE RUEDA DELANTERA | NATIONAL | PIEZA | 2 | \$90.00 | \$180.00 |
| 2604 | BALERO TRONCO | TIMKEN | PIEZA | 2 | \$375.00 | \$750.00 |
| 3551 - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$2,088.00 |
| 0199 | REVISION Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN, CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES, ROTULAS INFERIORES, BALEROS EXTERNOS E INTERNOS Y RETENES RUEDA DELANTERA | N/A | SERVICIO | 1 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |

SUBTOTAL

\$7,630.00

IVA

TOTAL

\$1,220.80

DESCUENTO

\$0.00 \$8,850.80

15/02/22 -0 16, 17, 18,21

(SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original : |10|05||OSV-0007|6173|88508000|14022022|12|75|1809aaaa

Cadena Encriptada: /N4YxADVY245V4jhqM3M+GdOKMrgJXXc1owAzzfmVl2QOwRdLIZwTB8KB0kgJAlhoJzR+JgO79U=

| MONTO | |
|------------|--|
| \$116.00 | |
| \$2,088.00 | |
| \$6,646.80 | |
| | |

TOTAL:

\$8,850.80

| | Cla | sificació | n Económica |
|-----------------------------|-------------------|-----------|---|
| Tipo | de Gasto | TG | 1 - Gasto Corriente |
| | Fuente de Origen | FO | 1 - No Etiquetado |
| Fuente de Financiamiento | Tipo de Fuente | TF | 5 - Recursos Federales |
| rinanciamiento | Fuente Especifica | FE | A - Recursos Federales del Ejercicio Actual |

Observaciones HI

Garantia en refacciones 90 Días

Garantia en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE:

LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

PUESTO:

JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

ADOLFINA CHIÑAS AGUILAR

PUESTO:

GERENTE

FIRMA: