



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0103
Fecha Orden 17/03/2022



17/03/2022
OSV-0103
RV0322-0009

RV0322-0009 - 07/03/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 004862-ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DJX-3938 Cilindros 4 Linea AUTOMOVIL
Modelo 2002 Litraje Kilometraje 178200
Serie 3G1SF21392S158806 Diseño Motor GASOLINA
Descripcion CHEVROLET . CHEVY. SEDAN. TRANS STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include: 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE; 0043 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS; 0246 BOBINA DE ENCENDIDO; 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; 0792 REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, LOCALIZACION FALLO, CAMBIO BOBINA Y CABLES DE BUJIA.

SUBTOTAL \$2,438.00
IVA \$390.08
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,828.08

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N)

Cadena Original: [03]22[0]OSV-0103[4]862[2]28280800[1]7032022[3]79[1]813aaaa

Cadena Encriptada: Kyp/BxQQxsLaxqkTnSIY+2+2Zjn19KXDzqLMkze82BrwlGVzP/OG8ITbaaXD00/hb850Nckw1YU=

Handwritten: 17/3/22 -> 18

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

211110322185100000000M012008502470N115A3551	\$580.00
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$2,248.08

TOTAL: \$2,828.08

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones A LA UNIDAD SE LE CAMBIO BOBINA DE IGNICION NUEVA ASI COMO EL JUEGO COMPLETO DE CABLES DE BUJIA. LA UNIDAD REQUIERE CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y BOBINA POR FALLO EN CILINDROS 2 Y 4

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

PUESTO: ENCARGADO VEHICULAR

FIRMA:

