



011000

## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

## ORDEN SERVICIO

Estado Campeche  
Municipio Campeche  
Localidad Campeche  
Concepto Servicio Correctivo  
Orden de Servicio OSV-0140

Fecha Orden 28/03/2022



28/03/2022

OSV-0140

RV0401-0006

RV0401-0006 - 14/03/2022

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000253-ROBERTO SALES ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche 

Nombre JOSE LUIS ROSAS MORA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Unidad 01-Oficina del Titular

## VEHICULO

Placa DJX-4301  
Modelo 2016  
Serie 3VWLW6AJ8GM389061  
Descripcion VOLKSWAGEN . JETTA. SEDAN SPORTLINE

Cilindros 5  
Litraje 2.5L

Línea AUTOMOVIL  
Kilometraje 138192  
Diseño Motor GASOLINA

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$190.24
0004	LIQUIDO PARA INYECTORES	ECOM	BOTE	1	\$94.00	\$94.00
0017	CARBUKLIN	ECOM	BOTE	1	\$70.00	\$70.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,321.00
0953	SENSOR DE ABS	VW	PIEZA	1	\$3,300.00	\$3,300.00
0975	BUJIA PUNTA DE COBRE	CHAMPION	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,320.00
0158	LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION	NA	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
0425	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	NA	SERVICIO	1	\$750.00	\$750.00
1427	CAMBIO DE SENSORES TRASEROS ABS	NA	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00
1514	REVISION Y/O CORRECCION DE CODIGOS DE FALLO (CHECK ENGINE). REAPRENDIZAJE DE VALORES POR ESCANNER	NA	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00
1650	REEMPLAZAR BUJIAS	NA	SERVICIO	5	\$30.00	\$150.00

29/3/22 → 30, 31

SUBTOTAL \$5,889.00  
 IVA \$942.24  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$6,831.24

(SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 M.N )

Cadena Original : |04|01|OSV-0140|253|68312400|28032022|17|71|3001aaaa  
 Cadena Encriptada : Va89S7txBKm6jN4ReJcz4mqPe4gSj1sBnbyaLd0hMQEAGVUKWM+LVk1rd+Llyl+/6bYCP/YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110401131100000000P013008902570N115A3551	\$2,320.00
211110401131100000000P013008902570N115A2961	\$4,321.00
211110401131100000000P013008902570N115A2612	\$190.24
<b>TOTAL:</b>	<b>\$6,831.24</b>

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FC	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones LA FLECHA HOMOCINETICA QUE TIENE NO ES LA ADECUADA, TIENE INSTALADA UNA QUE NO LE CORRESPONDE.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE LUIS ROSAS MORA

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: AYRTON CEBALLOS

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA: 

