

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**ORDEN SERVICIO**

Estado Campeche	Fecha Orden 26/07/2022		26/07/2022
Municipio Campeche			OSV-0388
Localidad Campeche			RV0322-0071
Concepto Servicio Correctivo			RV0322-0071 - 12/07/2022
Orden de Servicio OSV-0388			Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006857-MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa DKB-9750	Cilindros 4	Linea AUTOMOVIL
Modelo 2011	Litraje 1.6	Kilometraje 214102
Serie 9BWDB05U2BT019034		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion VOLKSWAGEN GOLTRENDLINA SEDAN		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$9,100.20
0043	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	GARLO	JUEGO	1	\$1,400.00	\$1,400.00
0133	MOTOR DE ARRANQUE PARA AUTOMOVIL	VALUE	PIEZA	1	\$3,690.00	\$3,690.00
3357	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	DYNAMIC	PIEZA	1	\$1,250.00	\$1,250.00
4238	TOMA RESPIRADERO DE MOTOR	AUTOZONE	PIEZA	1	\$1,505.00	\$1,505.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,842.00
0075	CAMBIO DE CABLE DE BUJIAS	N/A	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00
0193	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR/PRUEBAS DE COMPRESION, INSPECCION DE LINEAS Y ESCANEADO/DESMONTADA Y MONTADA DE LA TOMA DE RESPIRADERO DEL MOTOR	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0805	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1722	CAMBIO DEL SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00

SUBTOTAL \$10,295.00 ✓
IVA \$1,647.20 ✓
RESICO \$0.00
TOTAL \$11,942.20 ✓

(SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original : [03|22|OSV-0388|6857|119422000|26072022|8|00|2926aaaa

Cadena Encriptada : Kyp/BxQQxslwfQ0nCF7U0Jr/KI8NLKFE5Xl8rdy+6ZbNrzMQc6PmRLJ4ncTIMO4nTPBIJXNQVjc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

211110322185100000000M012008502470N115A3551	\$2,842.00
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$9,100.20

TOTAL: \$11,942.20

		Clasificación Económica	
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

NOMBRE: RENE SANCHEZ BARRAGAN

PUESTO: COORDINADOR

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

FIRMA: