


## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

# SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN





## **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

Estado Campeche

Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0659

Fecha Orden 17/11/2022

ORDEN SERVICIO



17/11/2022 OSV-0659 RV0322-0109

RV0322-0109 - 09/11/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

### VEHICULO

Placa DKB-9750

Modelo 2011

Cilindros 4

Litraje 1.6

Linea AUTOMOVIL

Kilometraje 220068 Diseño Motor GASOLINA

Serie 9BWDB05U2BT019034

Descripcion VOLKSWAGEN GOLTRENDLINA SEDAN

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 -	LUBRICANTES Y ADITIVOS			NWA AWA			\$382.80
0271	ACEITE 85W90 DE 945 ML	/	GHONER	BOTE	3	\$110.00	\$330.00
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	TE		I			\$10,532.80
2450	KIT DE EMBRAGUE (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	1	LUK	PAQUETE	1	\$3,000.00	\$3,000.00
3353	BOMBA AUXILIAR (ESCLAVO) DE CLOUCTH		BRUCK	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00
4309	BALERO TIPO RODILLO	/	DINAMICK	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00
4310	SINCRONIZADOR DE QUINTA Y BRONCE	/	GENERICO	PIEZA	1	\$1,980.00	\$1,980.00
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				L		\$6,588.80
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE/QUITAR RUEDA DERECHA BAJAR FLECHA HOMOCINETICA, HORQUILLA PARA QUITAR CAJA, CAMBIAR KIT DE CLOUTCH Y BOMBA DE CLOUTH		NA	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00
1583	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN (CAJA DE VELOCIDADES STANDAR) DESARMAR CAJA DE VELOCIDADES PARA MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE SINCRONIZADOR DE QUINTA, BRONCE, COLOCAR BALERO TIPO RODILLO, SELLADO Y SUMINISTRARLE ACEITE		N/A	SERVICIO	1	\$3,680.00	\$3,680.00

SUBTOTAL \$15,090.00

IVA \$2,414.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$17,504.40

# (SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original: |03|22||OSV-0659|6547|175044000|17112022|9|95|2234aaaa

Cadena Encriptada: Kyp/BxQQxsKIKMZupf1BQC06fFSPKTf+NblTlhazqGkw3H2k2y2M9Oiv7/c2dD6W2qFWYFfw9/4=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111032218510000000M012008502470N115A3551	\$6,588.80
21111032218510000000M012008502470N115A2612	\$382.80
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$10,532.80

TOTAL:

\$17,504.40

		Clas	ificación Económica
Tipo	de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
i manoramento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones .

Garantia en refacciones 60 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE:

LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

PUESTO:

COORDINADOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

brandon vueltiflør rosado

PUESTO:

gerente gener

FIRMA:

. .. ....