



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0647

Fecha Orden 16/11/2022



16/11/2022
 OSV-0647
 RV0316-0011

RV0316-0011 - 07/11/2022

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006857-MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

Cargo CHOFER "A"

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 16-Subsecretaría de Administración

VEHICULO

Placa DKH-4576 Cilindros 4 Línea AUTOMOVIL
 Modelo 2016 Litraje 2.0L Kilometraje 81539
 Serie 3VW1M1AJ5GM235486 Diseño Motor GASOLINA
 Descripción VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI TRASNM. STD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$208.80
0012	LIQUIDO DE FRENOS	ROSHFRANS	LITRO	1	\$180.00	\$180.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,167.88
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA AUTOMOVIL	FRITEC	JUEGO	1	\$480.00	\$480.00
0066	DISCO DE FRENO DELANTERO	FRITEC	PIEZA	2	\$645.00	\$1,290.00
0343	REPUESTO DE CALIPER	AUTOZONE	PIEZA	2	\$105.00	\$210.00
0954	BALATAS TRASERAS	TWR	JUEGO	1	\$653.00	\$653.00
2651	PISTON DE CALIPER (MORDAZA) COMPLETO HO 213R	AUTOZONE	PIEZA	2	\$480.00	\$960.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,494.00
0003	CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/ CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, COLOCAR DISCOS DELANTEROS, RELLENAR EL DEPOSITO CON LIQUIDO DE FRENOS PARA EL PURGADO Y CALIBRACION.	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0899	RECTIFICAR DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$225.00	\$450.00
1688	SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS DE CALIPER O MORDAZA	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00

17 → 18, 22, 23

SUBTOTAL \$5,923.00
IVA \$947.68
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,870.68

(SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N)

Cadena Original : |03|16||OSV-0647|6857|68706800|16112022|15|09|1809aaaa
 Cadena Encriptada : qhCVJ4uW5FIEJv0DhlaOaQRwRAL+91ZcUhuxz4PFpGPMEiT0w7gQUZBhmAosPR9oJzR+JgO79U=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110316185100000000M012008510380N115A3551	\$2,494.00
211110316185100000000M012008510380N115A2961	\$4,167.88
211110316185100000000M012008510380N115A2612	\$208.80
TOTAL:	\$6,870.68

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SIN OBSERVACIONES

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JUAN ALBERTO INURRETA OJEDA

PUESTO: CHOFER "A"

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RENE SANCHEZ BARRAGAN

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA: