



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche		22/11/2022
Municipio Campeche		OSV-0694
Localidad Campeche		RV0322-0118
Concepto Servicio Correctivo		RV0322-0118 - 14/11/202
Orden de Servicio OSV-0694		Fecha Orden 22/11/2022

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

Cargo COORDINADOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 22-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Placa CR-57887	Cilindros 5	Línea CAMIONETA
Modelo 2008	Litraje	Kilometraje 214911
Serie 1GCCS13E488173635		Diseño Motor GASOLINA
Descripción CHEVROLET . COLORADO. PICK UP.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,294.40
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	1	\$520.00	\$520.00
0055	POLEA TENSORA	DURALAST	PIEZA	1	\$1,496.00	\$1,496.00
0079	BANDA DE ACCESORIOS	DURALAST	PIEZA	1	\$586.00	\$586.00
0144	FOCO TRASERO	HELLA	PIEZA	1	\$58.00	\$58.00
2359	FOCO HALOGENO H4 12V	HELLA	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,552.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/ CAMBIO DE FOCO DELANTERO IZQUIERDO, FOCO TRASERO IZQUIERDO Y PULIDA DE LOS FAROS DELANTEROS	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION/ CAMBIO TORNILLO ESTABILIZADOR LADO DERECHO	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS/ REMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS	N/A	SERVICIO	1	\$900.00	\$900.00

23 -> 24, 25, 28, 29, 30

SUBTOTAL \$5,040.00
IVA \$806.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,846.40

(SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|22|OSV-0694|3456|58464000|22112022|8|91|2556aaaa
 Cadena Encriptada : Kyp/BxQQxsJHuSeNgGSsQSX1B1dgR+rmGMWmTxTsE3iA1uR/56EIf8f1QAO/ZUas3uHwqEuCLw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
211110322185100000000M012008502470N115A3551	\$2,552.00
211110322185100000000M012008502470N115A2961	\$3,294.40
TOTAL:	\$5,846.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones . .

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

