

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche

Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0523

Fecha Orden 03/10/2022

ORDEN SERVICIO



03/10/2022 **OSV-0523** RV0326-0040

RV0326-0040 - 13/09/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 004862-ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ADRIAN ARTURO MATULA RODRIGUEZ

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 26-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

VEHICULO

Placa CR-59275

Cilindros 4

Linea CAMIONETA

Modelo 2010

Litraje 2.7

Kilometraje 196000

Serie 8AJEX32G6A4027354

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion TOYOTA . HILUX. PICK UP. TRASMISION MANUAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
2612 -	2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS							
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	ECOM	BOTE	2 /	\$230.00	\$460.00		
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,488.04		
0060	TERMOSTATO	GATES /	PIEZA	1	\$820.00	\$820.00		
0088	TAPA DE RADIADOR	GATES	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00		
4254	ENGRANE VELOCIMETRO	TOYOTA	PIEZA	1	\$2,599.00	\$2,599.00		
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,320.00		
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE TERMOSTATO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.	SERVICIO	SERVICIO	1	\$800,00	\$800.00		
1380	REVISION DE TABLERO INDICADOR (ODOMETRO) Y CAMBIO DE ENGRANE DE SENSOR DE VELOCIDAD.	SERVICIO	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00		

SUBTOTAL

\$6,329.00

IVA RESICO \$1,012.64

TOTAL

£ \$7,341.64

(SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)

Cadena Original: |03|26||OSV-0523|4862|73416400|03102022|7|83|0714aaaa

Cadena Encriptada: i/00HHJGYlqjX0QcrHCkCxM2gLd5K2saAebH9mBAX2Lh484wX14ZzLxEKB9AlsjKXStnSP+3Ebo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO	
21111032615110000000E010001402250N115A3551	\$2,320.00	
211110326151100000000E010002702210N115A2961	\$4,488.04	
211110326151100000000E010001402250N115A2612	\$533.60	

TOTAL:

\$7,341.64

		Clasi	ficación Económica
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
T indirection of the control	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones A LA UNIDAD SE LE CAMBIO EL ENGRANE DEL SENSOR DE VELOCIMETRO, EL TERMOSTATO DE TEMPERATURA, LA TAPA DEL RADIADOR Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE NUEVO.

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

ADRIAN ARTURO MATULA RODRIGUEZ

PUESTO:

ANALISTA E ECIALIZADO

FIRMA:

NOMBRE: ALLEN SANCHEZ

PUESTO:

ENCARGADO VEHICI

FIRMA: