



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Formulario de datos: Estado Campeche, Municipio Campeche, Localidad Campeche, Concepto Servicio Correctivo, Orden de Servicio OSV-0042, Fecha Orden 24/02/2023, Plazo de entrega 2 Días hábiles.

QR code and order details: 24/02/2023, OSV-0042, RV0319-0010, RV0319-0010 - 07/02/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006547-BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre JUAN CARLOS REYES SERRANO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 19-Dirección de Control Patrimonial

VEHICULO

Formulario de datos del vehículo: Placa DHN-909-A, Modelo 2011, Serie 9BWDB05U2BT019034, Descripción VOLKSWAGEN GOL TRENDLINA SEDAN, Cilindros 4, Litraje 1.6, Línea AUTOMOVIL, Kilometraje 223462, Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Table with 7 columns: PARTIDA, CONCEPTO, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include items like BANDA DE ALTERNADOR, TUBO FLEXIBLE UNION DE ESCAPE, and REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE.

Handwritten note: 27 -> 28, 1

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,756.00
0146	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR.DESMONTAJE Y MONTAJE DE CULATA DE MOTOR PARA DESMONTAR Y COLOCAR RETEN Y EMPAQUE DE LA BOMBA DE ACEITE, LAVADO DEL MOTOR POR FUGA DE ACEITE CON CARBUKLIN Y SELLADO CON SILICON LA CARCASA DEL CARTER	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00
1771	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR Y DE DIRRECCION HIDRAULICA	N/A	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00
1772	REPARACION DE TAPA DE CARCASA DE CARTER POR TORNO	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00

SUBTOTAL \$9,115.00
IVA \$1,458.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$10,573.40

(SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|19||OSV-0042|6547|105734000|24022023|13|80|2806aaaa

Cadena Encriptada : 2XPU4TrZdXoj8MmF700J0nth1oYDXu8lhmQbsZMIZ4TkuuJ7Wk8mHXPW2tPMcTBNyNwgs/rvZOY=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111103191851BB037000M012008402470N115A3551	\$4,756.00
2111103191851BB037000M012008402470N115A2961	\$5,817.40

TOTAL: \$10,573.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones .

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JUAN CARLOS REYES SERRANO

NOMBRE: BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

PUESTO: SUBDIRECTOR

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

FIRMA: