



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 21056

Fecha: 29/Feb/2024 15:48:26

24088

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

**EMISOR:**

MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR:**

Ciente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RFC: GEC950401659

Domicilio Fiscal: 24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101721 - Poleas del motor	POLEA, TENSORA MARCA KANADIAN	\$1,300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 208.00	\$1,300.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101700 - Accesorios y componentes de motor	BANDA, DE ACCESORIOS, MARCA GATES	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111703 - Baterías para vehículos	ACUMULADOR, BCI 65- CCA 750 A CA 83AH, CR 140 MIN 12V POLARIDAD (-,+) CASCO A CAMBIO, MARCA MOTORCRAFT	\$2,900.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.00	\$2,900.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101302 - Alternador	ALTERNADOR, PARA CAMIONETA MARCA VALUE	\$5,300.00	\$0.00	IVA, - Importe: 848.00	\$5,300.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO. REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE ALTERNADOR	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BATERIA O ACUMULADOR	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	SERVICIO, REVISION Y/O REPARACION DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS / CAMBIO DE POLE TENSORA	\$400.00	\$0.00	IVA, - Importe: 64.00	\$400.00

**CFDI RELACIONADOS**

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

**ELIMINADO: Una palabra. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**

**Total con letra:**  
trece mil novecientos setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

RV1415-0018  
OSV-0051



<b>Subtotal:</b>	\$12,050.00
<b>Descuentos:</b>	
<b>Impuestos Traslados:</b>	\$1.928.00
<b>Ret. ISR:</b>	\$0.00
<b>Ret. IVA:</b>	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$13,978.00</b>

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000701592809  
**Folio Fiscal:** E3899765-5802-4EF9-B1AB-7A6346FA576A  
**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-29T15:48:30

**Sello digital del CFDI**

fAN8FZDgBmFgVr1mwLpTFLPW23o5zIKLBLGsodiQ9G43yRhbYMqlJe0prvo4Lwy9q53tresdD7V+Se+wUa987JPdj+7jHIS15xPk5PTS2hdfSfUzp9VXAP17YJFFpRkxlnQePiGxDwaVwNj3t86FEG74ovJ6JurqZ+HTz2UTbbcO9QHxIcVziRwzf/Be0cTHm4Ev5CEZDXVykYdQlvskkAwIYK8rYQZV7KmnnpXLUoXm5Q6puk8bwAtOtVuY2bp1x4mo6oKKULc2qE1hXQK5DzytMjv/iWkl9xxinanToy2gPdkXPq5Y2tzz2MdTVIF+oFEsYq2Xzgp8O9oAuq2aQ==

**Sello del SAT**

Gx+YmO5ipduusgtEfdNi2qyHZGu/Q957wUH/8Ue7fJwOR07deDPAJD1R1wWLy32/yDm5dcE8kQXxxg5oXVI8iNLoD6HBo47xpzY/6/use1dXA3F6oXfWC0Aks1OANSTVpWiMUORhxEzsAbazscSHCT6gNclKHZBAn3mNMyaiulW25sOpSHpSzS1txGOSUWtQRzbOctjM/dQ1TqvX86r2dZz/6uNfpj8ee6FpgSbA0Kxki2UM4IHhzCRtpwJMTfUjMmIydk+FwPxrusniHDgXpl2OycQx3YVtgzFZGvailGF8hNWzJX7pMLZiEAQllrhmu3E9AdYvEi1Yopn8kPyQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.1|E3899765-5802-4EF9-B1AB-7A6346FA576A|2024-02-29T15:48:30|MAS0810247C0|fAN8FZDgBmFgVr1mwLpTFLPW23o5zIKLBLGsodiQ9G43yRhbYMqlJe0prvo4Lwy9q53tresdD7V+Se+wUa987JPdj+7jHIS15xPk5PTS2hdfSfUzp9VXAP17YJFFpRkxlnQePiGxDwaVwNj3t86FEG74ovJ6JurqZ+HTz2UTbbcO9QHxIcVziRwzf/Be0cTHm4Ev5CEZDXVykYdQlvskkAwIYK8rYQZV7KmnnpXLUoXm5Q6puk8bwAtOtVuY2bp1x4mo6oKKULc2qE1hXQK5DzytMjv/iWkl9xxinanToy2gPdkXPq5Y2tzz2MdTVIF+oFEsYq2Xzgp8O9oAuq2aQ==|00001000000505142236||