



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0312

Fecha Orden 19/04/2024



19/04/2024
OSV-0312
RV1812-0056

RV1812-0056 - 02/04/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 008428-CYNDI SARAHI VALENZUELA THE

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre FRANCISCO SANDOVAL ARJONA

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Unidad 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES

VEHICULO

Placa CR-7861-A
Modelo 2012
Serie MR0EX32G1C0251063
Descripción HILUX 4X2 D-CAB MID PICK UP.

Cilindros 4
Litraje 2.7

Línea CAMIONETA
Kilometraje 317285
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$413.10
0031	ACEITE 80W90 DE 946 ML	FRAM	PIEZA	3	\$120.00	\$360.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$9,283.27
0089	CRUCETA DE DIFERENCIAL	AUTOPART	PIEZA	3	\$430.00	\$1,290.00
0339	BALERO CARDAN	LODI	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1013	BALERO DOBLE TRASERO	SYD	PIEZA	2	\$1,650.00	\$3,300.00
3167	KIT DE RODAMIENTO DE DIFERENCIAL (BALERO DE FLECHA Y RETEN)	TIMKEN	PIEZA	1	\$2,300.00	\$2,300.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,532.62
0928	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE CRUCETAS, CAMBIO BALERO CARDAN, CAMBIO DE KIT DE RODAMIENTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE BALERO DOBLES TRASEROS, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL SUMINISTRO Y LLENADO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 80W90	N/A	SERVICIO	1	\$3,950.00	\$3,950.00

SUBTOTAL \$12,400.00
IVA \$1,984.00
RESICO \$155.01
TOTAL \$14,228.99

(SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N)

Cadena Original : |18|12||OSV-0312|8428|142289900|19042024|11|99|2633aaaa

Cadena Encriptada : UxKKYgA0IKwDAjKTraaGhUraAQhML4w0aB8d9N+YzFaemWMxWyuUp1F/j+wf0/0tQCfvyxX32ho=

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111118121222BA103000E035019206900N115A3551	\$4,582.00
2111118121222BA103000E035019206900N115A2961	\$9,384.40
2111118121222BA103000E035019206900N115A2612	\$417.60

TOTAL: \$14,384.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones Se entregó correctamente

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: FRANCISCO SANDOVAL ARJONA

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO DAVID TADEO BALAN

PUESTO: GERENTE

FIRMA: 