



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN.SC-004

SAFIN  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

05/03/2024

UNIDAD 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES



ESTATUS Por Cotizar

RV1812-0041

OBSERVACIONES AL VEHÍCULO SE LE DIFICULTA REALIZAR LOS CAMBIOS DE  
 TRANSMISIÓN.  
 ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 405 JOSE FRANCISCO DURAN CAN

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0098	BOCBA DE CLUTCH	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 21/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 22/03/2024

22-25

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO CONCEPTO REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEBE SEPARAR EL SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTA, ASI COMO MENCIONAR EL TRABAJO QUE HARA AL CAMBIO DEL KIT DE CLOUTCH.
- 2.- EN EL DIAGNOSTICO APARTADO CAUSA. EN EL PUNTO DOS SOBRE LA PIEZA LA VOLANTA DEBE SER MAS CONCISO EL DAÑO QUE TEIENE LA PIEZA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
405	JOSE FRANCISCO DURAN CAN		JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; NO. EXT. 40; ENTRE CALLE 12 E INGENIERÍA; SAMULÁ; CP. 24090	(981) 981 812 619

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX D-CAB SR 5 MT	2020	CR-7875-A	CAMIONETA	4	MROEX3DD6L0002969	SVA1476427