



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN.SC-004

SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

06/03/2024

UNIDAD 12-AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES



ESTATUS Por Cotizar

RV1812-0049

OBSERVACIONES CUANDO LA UNIDAD ESTA EN MARCHA SE ESCUCHA GOLPETEO EN LA PARTE DELANTERA.
 ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8428 CYNDI SARAHI VALENZUELA THE

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
3242	TERMINALES DE DIRECCION	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 22/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 25/03/2024

25-26

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFRICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.-EN EL CONCEPTO DE SISTEMA DE DIRECCION UNICAMENTE VA LAS TERMINALES DE DIRECCION. LA CUAL SOLAMENTE COTIZA UNA PZA. LOS OTROS CAMBIOS COMPRENEN AL SISTEMA DE SUSPENSION LA CUAL DEBE AGREGARLO Y JUSTIFICARLO.
- 2.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE ESPECIFICAR QUE PARTE ES DONDE SE APRECIA EL DAÑO. ASI SER MAS CONCRETO EN LAS FALLAS
- 3.- PRIMERO DEBE JUSTIFICAR EL SISTEMA DE DIRECCION, POSTERIOR LOS DAÑOS EXTRAORDINARIOS (LA QUE NO SE ENCUENTR

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
8428	CYNDI SARAHI VALENZUELA THE		CONCORDIA; NO. EXT. 8; ENTRE CALLE SAN JUAN Y SAN FRANCISCO; CIUDAD CONCORDIA; CP. 24085	() 999 996 8395

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
RAM 1500 CREW CAB SLT	2021	CR-7725-A	CAMIONETA	6	3C6SRBDG2MG686679	SVA1476131