


**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**
**ORDEN SERVICIO**

<b>Estado</b> Campeche	<b>Fecha Orden</b> 27/02/2024	 27/02/2024 OSV-0100 RV0263-0014 RV0263-0014 - 15/02/2024
<b>Municipio</b> Campeche		
<b>Localidad</b> Campeche		
<b>Concepto</b> Servicio Correctivo		
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0100		<b>Plazo de entrega</b> 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VIERNES 1 DE MARZO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES ✓

**Recibe (Quién opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche** ✓

**Nombre** CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ ✓

**Cargo** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Dependencia** 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

**Unidad** 63-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) ✓

**VEHICULO**

<b>Placa</b> DHS-524-A	<b>Cilindros</b> 4	<b>Línea</b> AUTOMOVIL
<b>Modelo</b> 2013	<b>Litraje</b> 2.0L	<b>Kilometraje</b> 119943
<b>Serie</b> 3VW1V49M1DM069461		<b>Diseño Motor</b> GASOLINA
<b>Descripción</b> VOLKSWAGEN . JETTA. SEDAN. CLASICO CLASICO CLAIRE TRANS. ESTANDAR		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612</b>	<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$161.24</b>
0028 ✓	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	ECOM	PIEZA	1	\$139.00	\$139.00
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$2,216.61</b>
0246 ✓	BOBINA DE ENCENDIDO.	KEM	PIEZA	1	\$1,040.87	\$1,040.87
1241 ✓	JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA.	KEM	JUEGO	1	\$870.00	\$870.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$1,663.88</b>
0699 ✓	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FALLO DE MOTOR (PERDIDA DE POTENCIA)/ ESCÁNEO, CAMBIO DE JUEGOS CABLE DE BUJIAS, BOBINA DE ENCENDIDO Y LIMPIEZA CUERPO ACELERACIÓN CON LIQUIDO LIMPIADOR.	NA	SERVICIO	1	\$1,434.38	\$1,434.38
<b>SUBTOTAL</b>						\$3,484.25
<b>IVA</b>						\$557.48
<b>RESICO</b>						\$0.00
<b>TOTAL</b>						\$4,041.73

(SON: CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N )

Cadena Original : [02|63|OSV-0100|6457|40417300|27022024|4|76|0132aaaa

Cadena Encriptada : LGtO348E4QFCLJ0LY1p/cdDO5qPdpwAICTgFSSOKB+aKluDsvZIOKJmWLPb+aphJJ9B5hoNqHc=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111102631742AA078000M004002100850N115A3551	\$1,663.88
2111102631742AA078000M004002100850N115A2612	\$161.24
2111102631742AA078000M004002100850N115A2961	\$2,216.61

**TOTAL:** \$4,041.73

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones NINGUNA

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: CARLOS RODRIGO GUTIERREZ GONZALEZ ✓

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA: 

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ANTONIO CHAN INTERIAN

PUESTO: GERENTE

FIRMA: 