



LLANTAS DE CAMPECHE, SA DE CV

RFC: LCA790919DS6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

TEL. 981 8163413

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BRAVO Y ALLENDE No. 125

COL. SAN JOSE, C.P.: 24040

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Lugar de expedición (C.P.): 24040

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal:

919281AC-C10E-4099-BE3F-870AAC3AFB8D

Folio Interno:

D

638

Fecha y Hora de Emisión:

07/May/2024

09:54:51

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Cliente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Colonia: Colonia Centro

Domicilio: Calle 8 entre Calle 61 y Calle 63. No. 149

San Francisco de Campeche Campeche

Campeche

CP: 24000

RFC: GEC950401659

Agente de Venta: GUADALUPE REYES QUINTANA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Codigo	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv.	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	331461445	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	TORNILLO ESTABILIZADOR SK-7275	\$178.95	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 57.26	\$357.90
2.00	333541017	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	K-8695 ROTULA INFERIOR K-8695**	\$403.41	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 129.09	\$806.82
2.00	321711023	H87 - Pieza	25174207 - Varillas de dirección	EV-317 VARILLA DE DIRECCION EV-317	\$286.37	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 91.64	\$572.74
2.00	331461296	H87 - Pieza	25174200 - Sistema de dirección	TERMINAL EXTERIOR ES-3461	\$426.82	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 136.58	\$853.64
2.00	333451029	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	1408029 GOMA BARRA ESTABILIZADORA 1408029	\$198.82	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 63.62	\$397.64
1.00	310721181	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	25172004 - Amortiguadores para automóviles	835182 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (BOGE 835182)	\$1,902.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 304.32	\$1,902.00
1.00	333542063	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de	HORQUILLA SUPERIOR F5TZ-3082-R	\$1,823.18	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 291.71	\$1,823.18
1.00	K8708	H87 - Pieza	25172000 - Componentes de sistema de suspensión	K-8708 HORQUILLA DE SUSPENSION K-8708, SUP-IZQ.EXPLORER	\$1,823.18	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 291.71	\$1,823.18
2.00	599006003	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE VARILLA DE DIRECCION	\$175.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 56.00	\$350.00
2.00	599009009	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$150.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	599001068	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	\$250.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 80.00	\$500.00
2.00	599009016	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES	\$300.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
1.00	599009002	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$650.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 104.00	\$650.00
2.00	599009008	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$150.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 48.00	\$300.00
2.00	599001021	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIO DE TERMINAL EXTERIOR	\$175.00	\$0.00	002 - IVA, - Importe: 56.00	\$350.00

Observaciones: RV0308-0003 Secretaría de Administración y Finanzas / Dirección General de Patrimonio y Servicios Generales
Ford Ranger Pick Up Doble Cabina, Mod. 2010 Placas: CP-3055-A

Cantidad con letras:

Son: trece mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos 03/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 - Por definir

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Subtotal:

\$11,587.10

Descuento 1:

\$0.00

Descuento 2:

\$0.00

Aplicación de anticipo:

\$0.00

SubTotal Neto:

\$11,587.10

IVA 16% (+):

\$1,853.93

Total:

\$13,441.03

ORIGINAL



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703980253
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2024-05-07T09:54:55

Sello digital del CFDI

lypmj2p2IFcbkFM7563v5GSITN1SXKX10nvgEale0a7icJVVCNqUboPUUD+zzK6QoyXmbF85zhJsRjV776ZjfsxdahKuSrBaf0dYWehfutvPEeUxctG0lJ9/aVOjSxg1dd89NTb3Zn1C3hlwNlaK5nb7/WVERP58e131qWPdQdL+/QYdtRuA6c3axPHNVP3xRwDgig87Jl6rhW63aMvriOuNvavPRYtQjHaKKe0hLSE3kX8+cofPx7M0tKPajXKicWdyR7Fn9gOIB1IU5d4xedZITvG5sWD2i9fR1hdNju1h6jORuisIHdqMD44cSuD9TTWJ3oKzHJnVknREQ==

Sello del SAT

L2SECL9MBYLNynNb3NFDMSA2v/mJOyPgHuKIZnpTpK7GNugvzrdblGDzF4YJcSg9tjIRNf1LpYZ7XwPXL191DKXtjxx6IU
DaheE0TV75i5ThHPw+rp3CFM8+I+Xlax/lyHRf6bmtQHpo0RKsUb40HfCTBx6CZmhC8hhqQONiaGqfeYDkFaqfpgy/kw
G6Upownm9PNgSu+MMMQNB1Xdj5/zce+5Jhdx6jQfNDg1RqbPqK3hrHnevUBbld9bbtoHRTDnmQ0dm+Ocn3UWw5ZG6PH2d2Kg
GqDtcS517ZZ9qYr4Ylam0GDu0e3fDZwV+SspNAb20kt7lsBxM51P7w==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|919281AC-C10E-4099-BE3F-870AAC3AFB8D|2024-05-07T09:54:55|MAS0810247C0||lypmj2p2IFcbkFM7563v5GS
ITN1SXKX10nvgEale0a7icJVVCNqUboPUUD+zzK6QoyXmbF85zhJsRjV776ZjfsxdahKuSrBaf0dYWehfutvPEeUxctG0lJ9/aV
OjSxg1dd89NTb3Zn1C3hlwNlaK5nb7/WVERP58e131qWPdQdL+/QYdtRuA6c3axPHNVP3xRwDgig87Jl6rhW63aMvriOuNvavP
fYtQjHaKKe0hLSE3kX8+cofPx7M0tKPajXKicWdyR7Fn9gOIB1IU5d4xedZITvG5sWD2i9fR1hdNju1h6jORuisIHdqMD44cSuD9
TTWJ3oKzHJnVknREQ=||00001000000505142236||

Versión del comprobante:

4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4.0

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Recibo Factura y Anexo

Las pólizas de Garantía están disponibles en las páginas:

www.michelin.com.mx

www.bfgoodrich.com.mx

www.uniroyal.com.mx

** Solo en llantas MICHELIN, BFGOODRICH, UNIROYAL a partir de fecha de facturación. OTRAS
MARCAS a partir de fecha de fabricación.