

## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

## SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTATUS Por Cotizar

OBSERVACIONES E AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO NO ENFRÍA POR LO CUAL SE

SOLICITA SERVICIO CORRECTIVO

ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 3088 MANUEL HIGINIO ESTRADA

MEDINA

04/03/2024

SAFIN

SAFIN.SC-004

\$0.00

\$0.00



RV1017-0012

DETAL	LES DE LA REQUISICIÓN						
CLAV	E DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	QUIPO DE TRANSPORTI	3				
0606	JUNTA PARA COMPRESOR	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
		TOTAL POR PART	IDA				\$0.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	DE TRANSPORTE					
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
	DE AIRE ACONDICIONADO.						100 700

TOTAL POR PARTIDA

TOTAL GENERAL

Fecha Envio: 20/03/2024

Fecha Límite de Cotización: 21/03/2024

20-20

\$ 0.00

## **OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:**

DESPUES DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL PRESUPUESTO DEBE AGREGAR LA PIEZA (RELEVADOR DEL COMPRESOR) ASI COMO LO HACE MENCION EN EL DIAGNOSTICO.

2.- EN EL CONCEPTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEBE ESCRIBIR EL TRABAJO QUE REALIZARA.

3.- EN EL APARTADO CAUSA DEBE ESCRIBIR EL TRABAJO QUE REALIZO CONFORME A LO QUE DESCRIBE EN EL PRESUPUESTO

(REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO)

FOLIO	NOMBRE	IOMBRE RFC DOMICILIO	DOMICILIO	TELÉFONO		
3088	MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA		JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088	(981) 981 815 38		

VEHICULO							
DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN	
NISSAN TSURU GS2 SEDAN.	2008	DHN-926-A	AUTOMOVIL	4	3N1EB31S38K364986	SVA1668174	