



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

05/04/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0026

OBSERVACIONES LA UNIDAD PRESENTA RUIDO AL MOMENTO DE FRENAR Y SE SIENTE INESTABLE LA PARTE TRASERA Y DELANTERA DE LA UNIDAD. ASIGNADA AL PROVEEDOR 139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include items for repair and maintenance of transport equipment.

Fecha Envío : 16/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 17/04/2024

17 - 18

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUÉS DE REALIZAR EL ANÁLISIS SE DETECTA LO SIGUIENTE:
COTIZACIÓN PROPUESTA:
1. EN LA FECHA DE VIGENCIA FAVOR DE AMPLIARLO.
2. EN EL CONCEPTO DE SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION DEBE PONER EN QUE LADO DE LA MUELLA VA. DIAGNOSTICO
3. VERIFICAR LA FECHA DE INGRESO Y KILOMETRAJE.
4. APARTADO CAUSA DEBE DAR UNA NUMERACION CONFORME A LOS DAÑOS DE LAS PIEZAS MENCIONADO Y ESTE EN RELACION A LA SOLUCION.

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 139, REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C, RSR851209UK0, TALAMANTES; NO. EXT. 3 A; ENTRE CALLE 16 Y PEDRO MORENO; SAN ROMÁN; CP. 24040, (981) 981 811 000



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

05/04/2024

UNIDAD 17-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1017-0026

OBSERVACIONES LA UNIDAD PRESENTA RUIDO AL MOMENTO DE FRENAR Y SE SIENTE INESTABLE LA PARTE TRASERA Y DELANTERA DE LA UNIDAD. ASIGNADA AL PROVEEDOR 139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500, TIPO PICK-UP	2007	CP-2248-A	CAMIONETA	6	3GBEC14X67M102862	SVA1668159