



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004




SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

07/02/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1613-0004

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE AL RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACEITE EN EL SUELO; SUENA UN RUDIO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA CUANDO PASA POR UN CAMINO DISPAREJO, LO QUE HIZO QUE DEJARA DE FUNCIONAR LAS LUCES Y AL MISMO TIEMPO DEJO DE FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO. 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0140	EVAPORADOR DE A/A	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0270	REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICA	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 21/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 22/02/2024

22-23

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES COMENTA EL USUARIO HAY FALLO EN LAS LUCES AL PASAR CAMINO DISPAREJO.

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
5198	IVAN CRUZ CUEVAS		PROLONGACIÓN FLAMBOYAN; NO. EXT. 13; ENTRE AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y TULIPANES; LAS FLORES; CP. 24097	(044) 981 132 406



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-004

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 16-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

07/02/2024

UNIDAD 13-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1613-0004

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, SE RELLENA CONSTANTE EL ACEITE AL
RECIPIENTE DEL HIDRAULICO LA CUAL DEJA MARCA DE ACEITE EN
EL SUELO; SUENA UN RUDIO EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA
CUANDO PASA POR UN CAMINO DISPAREJO, LO QUE HIZO QUE
DEJARA DE FUNCIONAR LAS LUCES Y AL MISMO TIEMPO DEJO DE
FUNCIONAR EL AIRE ACONDICIONADO. 5198 - IVAN CRUZ CUEVAS

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
NISSAN TSURU SEDAN GS2	2010	DHN-939-A	AUTOMOVIL	4	3N1EB31S5AK312359	SVA1436417