



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche Municipio Campeche Localidad Campeche Concepto Servicio Correctivo Orden de Servicio OSV-0536	Fecha Orden 14/06/2024	ORDEN SERVICIO  14/06/2024 OSV-0536 RV1415-0224 RV1415-0224 - 04/06/2024 Plazo de entrega 4 Días hábiles
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.		
Entrega por el proveedor 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA ✓ Recibe (Quién opera el proyecto) <input type="checkbox"/>		
Poder ejecutivo del estado de Campeche <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES ✓ Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO ✓ Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA ✓ Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA		

VEHICULO Placa DJK-743-A Modelo 2009 Serie 3N1EB31S49K347938 Descripción NISSAN TSURU GS2	Cilindros 4 Litraje	Línea AUTOMOVIL Kilometraje 303421 Diseño Motor GASOLINA
--	------------------------	--

DESCRIPCION DEL PROYECTO						
PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,008.80
0103	HORQUILLA INFERIOR	DURALAST	PIEZA	2	\$690.00	\$1,380.00 ✓
0364	BALERO DOBLE DELANTERO	DURALAST	PIEZA	2	\$380.00	\$760.00 ✓
0460	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	DURALAST	PAR	1	\$2,200.00	\$2,200.00 ✓
0579	BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO	DURALAST	PIEZA	2	\$420.00	\$840.00 ✓
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,132.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION.CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES TRASEROS	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00 ✓
0056	CAMBIO DE BALEROS DOBLES	N/A	SERVICIO	2	\$300.00	\$600.00 ✓
1827	CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR	N/A	SERVICIO	2	\$450.00	\$900.00 ✓
SUBTOTAL						\$7,880.00 ✓
IVA						\$1,260.80 ✓
RESICO						\$0.00 ✓
TOTAL						\$9,140.80 ✓

14-D17, 18, 19, 20

(SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|OSV-0536|3456|91408000|14062024|12|87|2019aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCthm0G4YKKKhT9jr3VONOm8l1FX+p2E9G4kH8lmopYvpPUfvYvq5z9wGNY8sLsHlw=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$6,008.80
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$3,132.00

TOTAL: \$9,140.80

Tipo de Gasto		Clasificación Económica	
	Fuente de Origen	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de	Tipo de Fuente	FO	1 - No Etiquetado
Financiamiento	Fuente Especifica	TF	5 - Recursos Federales
		FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones ...

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. DE ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: REPRESENTANTE

FIRMA: