



## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

## SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

RV1415-0024

ESTATUS Por Cotizar

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 8178 JORGE MATOS DIAZ

AL ESTAR REVISANDO LOS NIVELES RUTINARIOS, SE OBSERVA ACEITE EN EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, ASI MISMO SE LE

PASA CORRIENTE, NO RETIENE LA CARGA

DETAILES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - R	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	IPO DE TRANSPORTI	3				
2324	REGULADOR DE CORRIENTE	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
3166	ENFRIADOR DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
	TRANSMISION	TOTAL POR PART	IDA				\$0.00
3551 - R	EPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	TRANSPORTE					
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0033	ELECTRICO REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
		TOTAL POR PART	IDA				\$0.00
		TOTAL GENERAL			\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío: 19/02/2024

Fecha Límite de Cotización: 20/02/2024
20 - 21, 2, 23/2627, 28

## OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL DIAGNOSTICO APARTADO CAUSA MENCIONA QUE LA PILA PRESENTA FALLA, SIN EMBARGO, EN EL PRESUPUESTO NO ESTA CONSIDERANDO LA PIEZA NUEVA.

2 TAMBIEN DEBE VERIFICAR SILA PIEZA ES RADIADOR O ENFRIADOR YA QUE NO DEFINE QUE PIEZA ES

PROV	EED	ORES	INV	TADO	S

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	
	JORGE ROMAN MATOS DIAZ		14; NO. EXT. 1 D; ENTRE CALLE 110 Y 112; SAN JOAQUÍN; CP. 24020	() 981 209 2296	

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CAMIONETA FORD F/150 XL DOBLE CABINA CONVERSION A PATRULLA	2020	CM-008A-2	PATRULLA	6	1FTEW1CB3LKD70827	SVA1478941