



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

002117 011500

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0037

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 3456 MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA
AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE
DELANTERA DE LAS LLANTAS, ASI COMO UN RUIDO EN EL MOTOR,
SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, SE OBSERVA EN
EL TABLERO LA AGUJA DE TEMPERATURA AL NIVEL MAXIMO, AL
METER EL CAMBIO DE VELOCIDADES, EL PEDAL SE QUEDA EN EL
FONDO DE LA UNIDAD Y NO REGERASA A SU LUGAR

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists items under categories 2961 and 3551, including balatas, regulador, movernilador, bomba, and various repair services.

Fecha Envío : 23/02/2024

Fecha Límite de Cotización : 26/02/2024

Handwritten notes: 26-27, 28, 29, 1, 4



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

01/02/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0037

OBSERVACIONES ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 3456 MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA
 AL TRATAR DE FRENAR, SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LA PARTE
 DELANTERA DE LAS LLANTAS, ASI COMO UN RUIDO EN EL MOTOR,
 SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA, SE OBSERVA EN
 EL TABLERO LA AGUJA DE TEMPERATURA AL NIVEL MAXIMO, AL
 METER EL CAMBIO DE VELOCIDADES, EL PEDAL SE QUEDA EN EL
 FONDO DE LA UNIDAD Y NO REGERASA A SU LUGAR

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- EN EL PRESUPUESTO NO ESTA AGREGARN LA PIEZA DEL EMBRAGUE Y BALERO DEL ALTERNADOR. YA QUE EN EL
 DIAGNOSTICO APARTADO SOLUCION LO MENCIONA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
3456	MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA		CUAUHTÉMOC; NO. EXT. 4; ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE RÍO PALIZADA; VILLA DEL RÍO; CP. 24020	(981) 981 818 284

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD RANGER XL CREW CAB CONVERSION A PATRULLA	2020	CM-105-A2	CAMIONETA	4	AFAHR6CA8LP108173	SVA1464278