



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

002019

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

06/03/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0088

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS PARTE DELANTERA DE LAS LLANTAS. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELTIOFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1381	BALATAS DELANTERAS	JUEGO	1	\$517.50	\$517.50	16.00	\$600.30
TOTAL POR PARTIDA							\$600.30
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	\$1,400.00	\$1,400.00	16.00	\$1,624.00
TOTAL POR PARTIDA							\$1,624.00
TOTAL GENERAL					\$ 1,918.00		\$2,224.30

Fecha Envío : 12/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 20/03/2024

15-19

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS PARTE DELANTERA DE LAS LLANTAS. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 6547 BRANDON VUELTIOFLOR ROSADO

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUELTIFLOR ROSADO		14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	() 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HIACE VAN	2018	DJK-708-A	HIACE VAN	4	JTFSX23P7J6187400	SVA1464229