



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

003568

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

05/03/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0076

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: SE OBSERVA UNA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE DEL MECANISMO HIDRAULICO, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA UNIDAD SE ACELERA, PERO NO REVOLUCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR. ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 4804 ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-totals for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 22/03/2024

Fecha Límite de Cotización : 25/03/2024

Handwritten notes: 25 - 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 5

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

1.- FAVOR DE RECONSIDERAR COSTO EN LA REFACCION (INYECTORES)

PROVEEDORES INVITADOS

Table with columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 4804 ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA, CIRICOTE; NO. EXT. MANZANA E LOTE 4; ENTRE CALLE GUAYABA Y SARAMULLO; FLOR DE LIMÓN; CP. 24069, (981) 981 144 556

003569



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
**SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR**

SAFIN.SC-004



**SAFIN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

**RAMO** 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

05/03/2024

**UNIDAD** 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



**ESTATUS** Por Cotizar

RV1415-0076

**OBSERVACIONES** SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: SE OBSERVA UNA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE DEL MECANISMO HIDRAULICO, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA UNIDAD SE ACELERA, PERO NO REVOLUCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR.  
 ASIGNADO AL PROVEEDOR NO. 4804 ADORALIDA BARRIENTOS CASANOVA

**VEHÍCULO**

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
INTERNATIONAL CHASIS 4300 DURASTAR	2013	CP-6464-A	CAMION	6	3HAMMAAR1DL471006	SVA1678109