



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

08/04/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0135

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AL REALIZAR UN CAMBIO DE VELOCIDAD, ESTANDO EN MOVIMIENTO SE ESCUCHA UN RUIDO EN LA PARTE DE LA CAJA DE TRANSMISION. ASIGNADA AL PROVEEDOR 6547- BRANDON VUETIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
<b>2961 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0329	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							
0053	REVISION Y/O REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 17/04/2024

Fecha Límite de Cotización : 18/04/2024

17-18

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO FAVOR SER MAS DETALLADO EN EL TRABAJO A REALIZAR (CONCEPTO CAJA DE VELOCIDADES)
- 2.- EN LA PIEZA RETEN COLA NO APARECE CORRECTAMENTE.
- 3.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE SER MAS CLARO Y CONSISO EN LOS DAÑOS Y LA SOLUCION DE LA PROBLEMATICA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUETIFLOR ROSADO		14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	( ) 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA	2013	CP-6458-A	CAMIONETA	4	MR0EX32G2D0257472	SVA1678105