



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

005519

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

14/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0182

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE CLOUTCH, ESTA SUAVE Y SE QUEDA EN EL FONDO. ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16.00	\$2,900.00
TOTAL POR PARTIDA							\$2,900.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,500.00		\$2,900.00

Fecha Envío : 15/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 20/05/2024

16-17

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ACCIONAR EL PEDAL DE CLOUTCH, ESTA SUAVE Y SE QUEDA EN EL FONDO. ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUELTIFLOR ROSADO		14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	() 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA	2013	CP-6458-A	CAMIONETA	4	MR0EX32G2D0257472	SVA1678105