



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

005746

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

07/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0180

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULANDO SE ENCIENDE EL ICONO DE ACEITE Y AL ESTAR REVISANDO LOS NIVELES RUTINARIOS Y LA BALLONETA MARCA NIVEL MINIMO, SE OBSERVA ACEITE EN EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE. ASIGNADA AL PROVEEDOR 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Rows include 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 14/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 15/05/2024

15-1c

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE LA VERIFICACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO, EN EL CONCEPTO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, NO ESTA CONTENPLANDO EN SU TOTALIDAD EL TRABAJO A REALIZAR. ASI COMO EN EL FALLO DE MOTOR.
2.- EN EL DIAGNOSTICO FALTA QUE MENCIONE LOS DAÑOS QUE PRESENTA LA PIEZAS.
3.- FALTA FOTOS DE LAS PIEZAS DAÑADAS

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 3088, MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA, JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088, (981) 981 815 384

005747



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

07/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0180

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ESTAR EN CIRCULANDO SE ENCIENDE EL ICONO DE ACEITE Y AL ESTAR REVISANDO LOS NIVELES RUTINARIOS Y LA BALLONETA MARCA NIVEL MINIMO, SE OBSERVA ACEITE EN EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE. ASIGNADA AL PROVEEDOR 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO	2012	DJK-736-A	AUTOMOVIL	4	3VWBV09MXCM026197	SVA1681202