



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

006106

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0194

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR Y TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-sections for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE'.

Fecha Envío : 28/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 31/05/2024

Handwritten note: 31 - 03, 4, 5, 6



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Por Cotizar

RV1415-0194

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR Y TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR Y TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6857 - MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

PROVEEDORES INVITADOS

| FOLIO | NOMBRE | RFC | DOMICILIO | TELÉFONO |
|-------|-------------------------------|-----|--|------------------|
| 6857 | MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ | | MAESTROS CAMPECHANOS; NO. EXT. 622; ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA; MULTUNCHAC; CP. 24095 | () 981 688 5532 |

VEHÍCULO

| DESCRIPCION | MODELO | PLACA | LINEA | CILINDROS | SERIE | TARJETA DE CIRCULACIÓN |
|--|--------|---------|-------------|-----------|-------------------|------------------------|
| MOTOCICLETA BMW G310 GS CONVERSION A PATRULLA | 2020 | 0CM99AA | MOTOCICLETA | | WB30G0206LR882661 | SVM0770169 |