



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

006546

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0196

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO. ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists various vehicle repair items like 'REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (MOTOCICLETA)' and 'JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA'.

Fecha Envío : 03/06/2024

Fecha Límite de Cotización : 04/06/2024

006547



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0196

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO.
 ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUÉS DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SE DETECTA LO SIGUIENTE:
 1.- FAVOR DE RECONSIDERAR COSTOS EN REFACCIONES Y MANO DE OBRA

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
6547	BRANDON VUELTIFLOR ROSADO	VURB940705GI9	14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020	() 981 171 2265

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PLACA	LÍNEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
MOTOCICLETA BMW G310 GS CONVERSION A PATRULLA	2020	0CM35AA	MOTOCICLETA		WB30G0200LR882607	SVM0765296