



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

006582

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0202

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. It lists various repair and maintenance items for transport equipment, including brake systems, suspension, and engine parts, with a total general amount of \$0.00.

Fecha Envío : 03/06/2024

Fecha Límite de Cotización : 04/06/2024



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

006583

SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

27/05/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0202

OBSERVACIONES SE REQUIERE SERVICIO CORRECTIVO: AL TRATAR DE FRENAR SE ESCUCHA UN CHILLIDO EN LAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, ASI MISMO AL ESTAR EN MOVIMIENTO LA RUEDA TRASERA TRUENA CUANDO GIRA, SE LE PASA CORRIENTE Y NO RETIENE LA CARGA Y AL ESTAR ESTACIONADA DEJA MARCA DE ACEITE EN EL PISO Y ESTANDO EN CIRCULACION NO DESARROLLA EL MOTOR, TIENDE A PARARSE. ASIGNADA A 6547 - BRANDON VUELTIFLOR ROSADO

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUÉS DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SE DETECTA LO SIGUIENTE:
1.- FAVOR DE RECONSIDERAR COSTOS EN REFACCIONES (ACUMULADOR, KIT DE ARRASTRE) Y MANO DE OBRA (SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA DE ARRASTE)

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 6547, BRANDON VUELTIFLOR ROSADO, 14; NO. EXT. 1-B; ENTRE CALLE 110 Y 112; SANTA LUCÍA; CP. 24020, () 981 171 2265

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: HONDA XRE300 DOBLE PROPOSITO CONVERSION A PATRULLA, 2021, 0CM61AA, MOTOCICLETA, 9C2ND1213MR600349, SVM0773328