



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

007020

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

03/06/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0217

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO CORRECTIVO: AL ENCENDER EL AIRE
ACONDICIONADO EMITE UN RUIDO Y NO ENFRIA.ASIGNADO AL
PROVEEDOR 3088 MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 8 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes rows for 2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE and 3551-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Fecha Envío : 10/06/2024

Fecha Limite de Cotización : 11/06/2024

11-11

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO, NO DESCRIBE EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE TABLERO, NI FILTRO DESHIDRATADOR DE AIRE ACONDICIONADO YA QUE EN EL DIAGNOSTICO LO DESCRIBE.
2.- EN EL DIAGNOSTICO DEBE PRECISAR CON EXACTITUD LOS DAÑOS Y TRABAJO A EFECTUAR (CAUSA Y SOLUCION)
3.- FALTA FOTOGRAFIA DEL FILTRO DESHISDRATADOR DE A/A

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 3088, MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA, JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088, (981) 981 815 384

VEHÍCULO

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MODELO, PLACA, LINEA, CILINDROS, SERIE, TARJETA DE CIRCULACIÓN. Row 1: DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT, 2017, CP-6477-A, CAMIONETA, 8, 3C6SRBDT5HG775195, SVA1562820