



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 13-SECRETARÍA DE TURISMO

03/05/2024

UNIDAD 01-OFICINA DEL TITULAR



ESTATUS Por Cotizar

RV1301-0003

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, AL MOMENTO DE FRENAR SE ESCUCHAN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS TANTO EN LA PARTE DELANTERA, COMO EN LA TRASERA DE LA UNIDAD. AL MOMENTO DE ENCENDER LA UNIDAD SE ESCUCHAN RUIDOS EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR. ASIGNADA AL PROVEEDOR 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, % IVA, TOTAL. Includes sub-totals for 'REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE' and 'REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE', and a 'TOTAL GENERAL' of \$4,199.20.

Fecha Envío : 07/05/2024

Fecha Límite de Cotización : 14/05/2024

14-15

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

OBSERVACIONES DEPENDENCIA: SERVICIO CORRECTIVO, AL MOMENTO DE FRENAR SE ESCUCHAN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS TANTO EN LA PARTE DELANTERA, COMO EN LA TRASERA DE LA UNIDAD. AL MOMENTO DE ENCENDER LA UNIDAD SE ESCUCHAN RUIDOS EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR. ASIGNADA AL PROVEEDOR 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

PROVEEDORES INVITADOS

Table with 5 columns: FOLIO, NOMBRE, RFC, DOMICILIO, TELÉFONO. Row 1: 3088, MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA, JAINA; NO. EXT. 27; ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAINA Y TERCERA PRIVADA DE JAINA; JUSTICIA SOCIAL; CP. 24088, (981) 981 815 384



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR



SAFIN.SC-004

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 13-SECRETARÍA DE TURISMO

03/05/2024

UNIDAD 01-OFICINA DEL TITULAR



ESTATUS Por Cotizar

RV1301-0003

OBSERVACIONES SERVICIO CORRECTIVO, AL MOMENTO DE FRENAR SE ESCUCHAN CHILLIDOS EN LAS RUEDAS TANTO EN LA PARTE DELANTERA, COMO EN LA TRASERA DE LA UNIDAD.
AL MOMENTO DE ENCENDER LA UNIDAD SE ESCUCHAN RUIDOS EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR. ASIGNADA AL PROVEEDOR 3088 - MANUEL HIGINIO ESTRADA MEDINA

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
CHEVROLET SUBURBAN VAN SUB	2012	DHN-935-A	CAMIONETA	7	1GN5C8E01CR251608	SVA1436410