

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

16/07/2024 OSV-0652 RV1415-0246

RV1415-0246 - 02/07/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

Estado Campeche Municipio Campeche

Localidad Campeche Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0652

Fecha Orden 16/07/2024

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE 2024, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 006857-MARIA CRISTINA ESPINOSA LOPEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM-008A-2

Cilindros 6

Linea PATRULLA

Modelo 2020

Litraje 3.3

Kilometraje 169604 Diseño Motor GASOLINA

Serie 1FTEW1CB3LKD70827

Descripcion CAMIONETA FORD F/150 XL DOBLE CABINA CONVERSION A PATRULLA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 -	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$603.20
0035	GALON DE ANTICONGELANTE	RALOY	PIEZA	2	\$260.00	\$520.00
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$11,449.20
0079	BANDA DE ACCESORIOS	DURALAST	PIEZA	1	\$910.00	\$910.00
0455	BOMBA DE AGUA.	KNADIAN	PIEZA	1	\$2,060.00	\$2,060.00
0550	MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIONETA	VALUE	PIEZA	1	\$4,800.00	\$4,800.00
2600	TENSOR PARA BANDA	KEEP ON GREEN (KP)	PIEZA	1	\$2,100.00	\$2,100.00
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,456.80
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/ CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE.	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR/ CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS/ CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TENSOR DE BANDA.	N/A	SERVICIO	1	\$780.00	\$780.00

SUBTOTAL \$13,370.00

\$2,139.20

IVA RESICO

\$0.00

TOTAL \$15,509.20

(SON: QUINCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original: |14|15||OSV-0652|6857|155092000|16072024|9|03|1946aaaa

Cadena Encriptada: yMrS4f23lzD+NPYJAKTP6veBF/x9V3iiW6x+G3Yd6TgA4hgLFw+MltAt5iZOrnenmX4b04cN3zc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO	
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$3,456.80	
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$603.20	
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$11,449.20	

TOTAL:

\$15,509.20

		Clasi	ficación Económica	
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente	
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado	
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales	
i mandamento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)	

Observaciones SIN OBSERVACIONES.

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

OFICIAL DE SERV. YEY ARCHIVO

FIRMA:

PUESTO:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RENE SANCHEZ BARRAGAN

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA: REVESINGIAL BANKBELL