



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/08/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0365

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AL TRATAR DE HACER UN CAMBIO DE VELOCIDAD EL PEDAL QUEDA AL FONDO DE LA UNIDAD, MISMO QUE NO REGRESA A SU LUGAR, ASI MISMO SE OBSERVA FUGA DE ANTICONGELANTE EN LA PARTE DE FRENTE DEL MOTOR.ASIGNADA AL PROVEEDOR 218 ELIZABETH DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES

DETALLES DE LA REQUISICIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0033	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0091	MANGUERA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
0271	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
3353	BOMBA AUXILIAR (ESCLAVO) DE CLOUCTH	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	16.00	\$0.00
TOTAL POR PARTIDA							\$0.00
TOTAL GENERAL					\$ 0.00		\$0.00

Fecha Envío : 30/08/2024

Fecha Límite de Cotización : 02/09/2024

2-3

OBSERVACIÓN A PROVEEDORES:

DESPUES DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION SE DETECTA LO SIGUIENTE:

- 1.- EN EL PRESUPUESTO, NO CONSIDERANDO EL RADIADOR YA QUE EN EL DIAGNOSTICO DICE ESTA ROTO. ADEMAS NO ESTA CONSIDERANDO EN SU TOTALIDAD EL TRABAJO A REALIZAR
- 2.- EN EL DIAGNOSTICO, NO ESTA PLASMANDO EL COMENTARIO DEL FALLO QUE HACE EL USUARIO.
- 3.- EN LOS APARTADOS DE CAUSA Y SOLUCION VERIFICAR EL ORDEN Y LAS PIEZAS DAÑADAS.
- 4.- FALTA EVIDENCIAS DE LAS PIEZAS DAÑADAS

PROVEEDORES INVITADOS

FOLIO	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	TELÉFONO
218	ELIZABETH DEL ROSARIO HERNANDEZ TO		ECUADOR; NO. EXT. 2; ENTRE SEGUNDA PRIVADA ECUADOR Y PRIMERA PRIVADA ECUADOR; SANTA ANA; CP. 24050	(981) 981 816 141

ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY DE GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE CONSIDERARSE CONFIDENCIAL LA QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, TAL COMO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO VEHICULAR

SAFIN.SC-004



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RAMO 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

19/08/2024

UNIDAD 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA



ESTATUS Cotizada

RV1415-0365

OBSERVACIONES SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AL TRATAR DE HACER UN CAMBIO DE VELOCIDAD EL PEDAL QUEDA AL FONDO DE LA UNIDAD, MISMO QUE NO REGRESA A SU LUGAR, ASI MISMO SE OBSERVA FUGA DE ANTICONGELANTE EN LA PARTE DE FRENTE DEL MOTOR.ASIGNADA AL PROVEEDOR 218 ELIZABETH DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES

VEHÍCULO

DESCRIPCION	MODELO	PLACA	LINEA	CILINDROS	SERIE	TARJETA DE CIRCULACIÓN
FORD RANGER XL CREW CAB CONVERSION A PATRULLA	2020	CM-103A-2	CAMIONETA	4	AFAHR6CA7LP107256	SVA1680556